

### LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL

#### **FOLHA RESUMO**

Bem Avaliados Imóvel Comercial

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Memorando: 055/2025-SEMAD

Proprietário: Não informado

Objetivo: Contrato de Locação

Endereço completo do imóvel:

Cidade: Distrito São José do Araguaia, Xinguara-PA

Rua: londrina, QD 10, LT 04

Bairro: Distrito São José do Araguaia

Área do terreno: 450m² (valor aproximado obtido através de imagens de satélite)

Área construída: 122,30 m² (valor aproximado obtido através de imagens de satélite)

Método Utilizado: Método comparativo de dados do mercado

Resultado da Avaliação:

Valor de Mercado de venda do Bem: Não obtido Valor de Aluguel mensal do Bem: R\$1.214,23

Grau de fundamentação: Pesquisa de imóveis semelhantes na região

Xinguara – PA, 17 de junho de 2025

Wallynson Calazans Viana

Engenheiro Civil – Crea: 1522748458PA coordenador municipal de avaliação de imóveis Decreto Nº 447/2025



### 1. SOLICITANTE

O presente Laudo Técnico de Inspeção Predial foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Xinguara.

.

### 2. FINALIDADE

Este laudo tem por finalidade avaliar se o valor do aluguel cobrado está dentro do praticado no mercado e nada a mais do que isso.

.

### 3. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Nenhuma documentação do imóvel foi disponibilizada para o avaliador cabendo a outros departamentos avaliá-los.

### 4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIADO

O imóvel está na zona urbana, localizado na Rua Londrina, Distrito São José do Araguaia município de XINGUARA, Estado do Pará.

### 4.1 Região

- Vocação predominante: Comercial;
- Classe social predominante: média;
- Relevo: Plano;
- Polos de atratividade da região: Comercio e residências;
- Melhoramentos públicos no entorno: arborização; comércios e serviços diversos.

### 4.2 Terreno

- Uso: Comercial/Residencial;
- Topografia: Plana;
- Formato: retangular;
- Tipologia: Entre estabelecimentos comerciais e residenciais;
- Frente: Aproximadamente 15,00m;
- Laterais: Aproximadamente: 30,00m



- Área do terreno: Aproximadamente 450,00m²
- Pouco acima do nível do logradouro;
- Infraestrutura: coleta regular de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de dados, comunicação e televisão, águas pluviais; edificada.
- Coeficiente de aproveitamento: A construção ocupa aproximadamente 40% da área do terreno.

### 4.3 Vistoria

Trata-se de uma edificação comercial composta de 1 recepção, 1 sala de registro, 1 copa e 1 banheiro social, 1 sala de detenção.

O prédio comercial será utilizado como a estrutura do POSTO DO POLICIAMENTO MILITAR.

A edificação apresenta-se em boas condições para o uso, sem defeitos e danos aparentes.

### 4.4 Registro Fotográfico

Abaixo mostramos algumas fotos da edificação, para identificar algumas características da mesma. Não encontramos nada que possa comprometer o habite-se imediato.







**IMAGEM 2: VISTA INTERNA** 



**IMAGEM 3: VISTA RUA A DIREITA** 






IMAGEM 4: COZINHA






IMAGEM 5 : SALA DE DETENÇÃO PROVISÓRIA





**IMAGEM 6: SALA DE ATENDIMENTO** 





**IMAGEM 7: SALA DE REGISTRO** 



### 5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Os imóveis semelhantes ao avaliado na região estão sendo alugados atualmente sem maiores dificuldades e o segmento apresenta, na região, certo equilíbrio entre os níveis de oferta e de demanda de imóveis semelhantes. Portanto, considera- se que o imóvel avaliado possui uma procura de média para alta para locação.

A região onde se situa o imóvel apresenta densidade urbana que pode ser classificada entre média e alta e possui alto potencial de ocupação; a quantidade de ofertas de imóveis similares é baixa, devida a alta ocupação. Existem cerca de 2 empresas imobiliárias atuando na cidade das quais pôde-se obter valores de imóveis semelhantes e também através de inúmeros proprietários que possuem seus imóveis alugados de forma particular.

### 6. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A presente avaliação foi realizada pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, o qual identifica o valor de mercado de forma dedutiva sem muito tratamento técnico dos atributos dos elementos amostrais comparáveis, constituintes. Através de dados obtidos foi levantado uma média dos valores e de forma empírica deduzido se o valor cobrado está dendo dos parâmetros de mercado local

### 7. DADOS UTILIZADOS, TRATAMENTO DOS DADOS IDENTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS

Foram pesquisados inúmeros outros imóveis de caráter semelhante na região através de pesquisa em site de locação, em imobiliárias e através de outros proprietários particulares de imóveis de locação e chegado a uma média geral de valores cobrados para esse tipo de edificação.

### 8. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Para este imóvel foi cobrado pelo proprietário um valor de aluguel de R\$1.214,23 (um mil duzentos e quatorze e vinte e três centavos ), e observando-se as características do mercado imobiliário analisado, conclui- se que o valor cobrado está dentro do valor normal para tal edificação sem nenhum valor abusivo.

#### 9. ENCERRAMENTO

Nada mais tendo a acrescentar, o presente trabalho é encerrado com 9 páginas impressas, sendo a última assinada pelo sistema GOV.BR.

Xinguara – PA, 17 de junho de 2025

Wallynson Calazans Viana
Engenheiro Civil – Crea: 1522748458PA
coordenador municipal de avaliação de imóveis
Decreto Nº 447/2025