



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME



RELATÓRIO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO IMÓVEL – RPCFI

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA VILA ROÇA COMPRIDA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE HABITAÇÃO TEMPORÁRIA AOS PROFESSORES DO SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO - SOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREU BRANCO – PA.

ENDEREÇO DO IMÓVEL:

Travessa Maranhense, s/n – Vila Roça Comprida, zona rural–Breu Branco-PA

NOME DO PROPRIETÁRIO:

JOSÉ DE OLIVEIRA BEZERRA

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO:

Vila Roça Comprida – Zona Rural – Breu Branco - PA

DESCRIÇÃO DA ÁREA DO TERRENO E ÁREA CONSTRUÍDA

TERRENO:

- a) FRENTE: 10 METROS
b) FUNDOS: 10 METROS
c) LADO DIREITO: 25METROS
d) LADO ESQUERDO: 25 METROS

CONSTRUÇÃO:

- a) FRENTE: 6,5 METROS
b) FUNDOS: 6,5 METROS
c) LADO DIREIRO: 7,5 METROS
d) LADO ESQUERDO: 7,5 METROS

SEGURANÇA

- () Muro () Cerca () Sistema de Vigilância (X) Outros
() Outros (Especificar):

QUANTIDADE DE CÔMODOS

- (1) Sala (02) Quarto (01) Cozinha (1) Banheiro () Lavanderia
() Garagem () Auditório () Área aberta (01) Outros:

CONDIÇÕES ESTRUTURAIS

I- Paredes:

- () Alvenaria (X) Rebocado () Madeira

II- Pintura:

- (X) Bom () Regular () Ruim () Emassada () Lajota



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME



III- Estrutura do teto:

() Madeira () Lage (X) Outros

IV- Forro:

() PVC () Gesso () Madeira () Lage (X) NÃO É FORRADO

V- Piso:

() Chão Batido () Contra Piso (x) Cerâmica () Porcelanato
() Outros (Especificar):

VI- Telhado:

() Telha cerâmica (x) Telha Brasilit () Lage () Telha Zincada

VII- Instalação Elétrica:

() Fiação Aparente (x) Fiação Interna

Observação:

Condição dos Interruptores e Tomadas:

() Bom (x) Regular () Ruim

Lâmpadas:

(07) Quantidade Total (X) Fluorescente () Incandescente () LED
() Outros (Especificar):

VIII- Instalação Hidráulica:

() Bom (X) Regular () Ruim () Qtde. Torneiras

Observação:

Sistema de Abastecimento

() Água Encanada (x) Poço Artesiano () Poço Amazonas () Caixa de Água

Observação:

Breu Branco-PA, 18 de janeiro de 2022.

RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:

NOME: WILIAN MATEUS DOS ANJOS OLIVEIRA

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO

Wiliam Mateus dos A. Oliveira
Assinatura

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

NOME: JOSÉ DE OLIVEIRA BEZERRA

José de Oliveira Bezerra
Assinatura





