

Diretoria de Educação - DIED
Coordenação de Educação Infantil - COEI
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

**RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO
LOCAÇÃO**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: UEI Santo Agostinho

ENDEREÇO: Rua Silva Rosado, 344 - Canudos

DISTRITO: DAGUA

CÓDIGO DO INEP: 15543374

NOME DA COORDENADORA OU DIRETORA: Ana Cláudia da Silva Magalhães

TELEFONE: 981369290

NOME DO PROPRIETÁRIO: Lucidalva Chagas de Andrade

TELEFONE: 993663591

TÉC. RESPONSÁVEL: Justina Muller da Silva

PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO: junho/2021

2. Do histórico da Instituição:

O presente relatório tem por objetivo a avaliação de infraestrutura do imóvel de locação, onde funciona a UEI Santo Agostinho localizada Rua Silva Rosado, 344 - Canudos Distrito do DAGUA. O espaço educativo atende 08 turmas de Educação Infantil, em período Integral e parcial com 195 crianças matriculadas

3. Estrutura de horário de funcionamento: integral e parcial

Horário de funcionamento: Tempo integral: 7h 30 min. às 17h 30min.

Tempo parcial: 7h30 min. às 11h 30 min.

13h 30min. às 17h 30 min.

Faixa etária atendida: 03 a 05 anos de idade.

Número de crianças matriculadas: 195

Turmas atendidas: maternal II, Jardim I e Jardim II

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2021

Nº	TURMAS	ALUNOS ATIVOS	ALUNOS TRANSFERIDOS	ALUNOS DESISTENTES	ALUNOS COM MATRÍCULA CANCELADA
01	M22501	28	01	-	-
02	M22502	28	02	-	-
03	J11101	28	05	-	-
04	J11102	14	03	-	-
05	J11303	22	04	-	02

Diretoria de Educação - DIED
Coordenação de Educação Infantil - COEI
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

06	J22101	26	02	-	-
07	J22302	28	-	-	-
08	J22303	21	02	-	-
08 TURMAS					

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2021; COEI/2021

4. Infra estrutura do prédio:

O imóvel é em alvenaria, térreo e alto, teto em forro de gesso, piso em cerâmica, 5 salas de aula, cantinho de histórias, 1 copa cozinha, cozinha, despensa, 06 banheiros para uso das crianças, 1 banheiro social, refeitório e área de recreação.

5. Da Análise:

A Unidade está em boas condições de funcionamento faltando fazer manutenção e reparos, considerando as necessidades já encaminhadas via ofício a SEMEC.

6. Das Recomendações:

A coordenadora informou que a bomba d'água está queimada. O telhado está com problemas, goteiras em toda a unidade e manutenção do portão eletrônico. A coordenadora solicitou a climatização nas três salas dos jardins, as salas das turmas dos maternais já estão climatizadas. Orientei a coordenadora a acompanhar os documentos encaminhados com as solicitações.

7. Da Análise Conclusiva:

A Unidade está organizada e ambientada, em boas condições de funcionamento, precisando de manutenção e reparos.

8. Registro Fotográfico:

Entrada da UEI



Diretoria de Educação - DIED
Coordenação de Educação Infantil - COEI
Núcleo de Planejamento, Contratos e Convênios - NUPLACC

Corredor



Frente da UEI



Sala de aula



EM BRANCO

Belém (PA), 08 de junho de 2021

Justina Vallen de Azevedo

Técnica-Pedagógica de Educação Infantil