



Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil
Núcleo de Contratos e Convênios



RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO IMÓVEL DA ESCOLA ANEXA SOLAR DO ACALANTO

- 1. Objeto:** Visita técnica pedagógica para avaliação do imóvel onde funciona a ESCOLA ANEXA SOLAR DO ACALANTO, objetivando a permanência do atendimento da Educação Infantil no referido imóvel para o ano letivo de 2021, até encontrar um novo imóvel.
- 2. Endereço:** Conj. Roraima , nº 217 – Canudos
- 3. Distrito:** DABEL
- 4. Telefone:** 99828-2836
- 5. Data da visita:** 26.10.20
- 6. Nome do proprietário:** Francisco Altemir
- 7. Coordenadora:** Regiane Conceição
- 8. Técnica responsável:** Claudia Moreira

9. INTRODUÇÃO

O presente relatório objetivou proceder à avaliação técnica pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a ESCOLA ANEXA SOLAR DO ACALANTO, **com oferta de turmas de educação infantil no ano letivo de 2020, cujo o valor da locação é de R\$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais)**, bem como, verificar a infraestrutura deste imóvel, para possibilidade de contrato de locação para o ano letivo de 2021. Na oportunidade, ainda verificou se as necessidades existentes, ou não, de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e, consequentemente melhores condições de funcionamento e atendimento da Educação infantil , no referido espaço físico.

Considerando o exposto, neste dia 26.10.2020, no período da manhã, verificamos que a Unidade Educativa é constituída **08** turmas de ensino fundamental , **totalizando 128 crianças**, com atendimento parcial, ressaltamos ainda que a instituição possuem infraestrutura e equipamentos de EPIs necessários para o retorno ao atendimento presencial no contexto da COVID-19.



10. DA ESTRUTURA FÍSICA

O prédio tem 02 pavimentos, é todo em alvenaria, o acesso a Unidade Educativa é asfaltada e bem localizada, as condições do imóvel estão em regular condições para o funcionamento de uma escola de educação infantil, apresentando os seguintes espaços.

TÉRREO:

- 01 Pátio;
- 01 Sala de aula;
- 01 Sala Coordenação;
- 01 Banheiro;
- 01 Cozinha;
- 01 Refeitório;
- 01 Área externa.

1º PAVIMENTO:

- 01 Sala de leitura;
- 03 Salas de aula;
- 01 Sala dos professores;

11 .DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS:

Considerando o exposto, avalia-se que o imóvel apresenta regulares condições de funcionamento, contudo para melhor qualificar o funcionamento de turmas de educação infantil para o ano letivo de 2021 **há necessidade das recomendações serem atendidas pelo proprietário , conforme abaixo discriminado:**

11.1- A coordenação da ANEXO :

01	Organização pedagógica e administrativa (organização das frequências dos profissionais, ocorrência administrativa, planejamento diário.)
02	Manutenção e conservação da higienização e limpeza no prédio em geral;
03	Colocar placa com identificação do nome da unidade;



Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil
Núcleo de Contratos e Convênios



11.2 – Ao Proprietário :

01	Reparos no telhado e forro para sanar goteiras nas salas de aula, refeitório.
02	Salas de aulas com dimensões estreitas, ocasionando abafamento no espaço físico para as crianças, necessitando de ampliação, para melhor saúde das crianças .
03	Construção de despensa para armazenamento de alimentos.

12 .DA Dimensão Pedagógica : turmas atendidas .

Atualmente a ANEXO SOLAR DO ACALANTO, atende 08 turmas de educação infantil com a faixa etária de 06 a 10 anos, totalizando 128 crianças, com atendimento integral e parcial, conforme a mensuração das salas de aula, conforme quadro abaixo:

Turno	Ciclo I 1º ano	Ciclo I 2º ano	Ciclo I 3º ano	Ciclo II 1º ano	Dados retirados da lista de matricula das crianças da Instituição. Total de 128 crianças.
Manhã	23	15	18	-	
Tarde		14	17	22	
Integral	-	-	-		
Turmas	08 Turmas				

FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC- 2020.

13 -ANÁLISE CONCLUSIVA

Conforme avaliação técnico-pedagógica do imóvel verificamos que o imóvel apresenta regular condições para o funcionamento e atendimento do Anexo Solar do Acalanto. **Ressalta-se, contudo, há necessidade do atendimento, pelo proprietário do imóvel, das recomendações acima citadas, bem como, sugerimos a visita do setor SEMEC/DEMA, para elaboração de laudo técnico.**

Desta feita, esta COEI é favorável ao contrato do aluguel para o ano letivo de 2021, até que se encontre um novo imóvel para funcionamento da referida Unidade Educativa.

Técnica da Educação Infantil




Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil
Núcleo de Contratos e Convênios




REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA UP SOLAR DO ACALANTO

FOTO 01 : FACHADA



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 02 : PÁTIO



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 03 : REFEITÓRIO




FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 04 :SALA DE AULA



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 05 :COZINHA



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 06 : BANHEIRO



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020




Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil
Núcleo de Contratos e Convênios




REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA UP SOLAR DO ACALANTO

FOTO 07 : ÁREA EXTERNA



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 08 : ESCADA



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 09 : SALA PROFESSORES



FONTE: SEMEC/ DIED/ COEI/NUCC/2020

FOTO 10 : SALA DE AULA



FONTE : SEMECDIEDCOEINUCC2020