




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO IMÓVEL UEI PROVIDENCIA

1. **Objeto:** Visita técnica pedagógica para avaliação do imóvel onde funciona a UEI PROVIDÊNCIA, objetivando a permanência do atendimento da Educação Infantil no referido imóvel para o ano letivo de 2021.
2. **Endereço:** AV: Sul S/N Bairro Maracangalha Cep:66110071
3. **Distrito:** DAENT
4. **Telefone:** 983148365
5. **Data da Visita :** 22.10.2020
6. **Nome do proprietário:** Damas Rotarianas Casa da Amizade
7. **Coordenadora:** Conceição Brayner
8. **Técnica responsável:** Eredi Cardoso

9. Introdução


O presente relatório objetivou proceder à avaliação técnica pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a **UEI Providencia com oferta de turmas de educação infantil no ano letivo de 2020, cujo valor da locação é de R\$ 12.407,00 (doze mil quatrocentos e sete reais), bem como, verificar a infraestrutura deste para possibilidade de locação ara o ano letivo de 2021.** Na oportunidade, ainda verificamos as necessidades existentes, ou não, de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e, consequentemente melhores condições de funcionamento e atendimento da Educação infantil no referido espaço físico.

Assim, a presente avaliação atende as seguintes dimensões, a saber: as atuais condições de infraestrutura do prédio locado, dimensão pedagógica das turmas atendidas e recomendações técnicas pedagógicas.

Bem como, também verificar se possui infraestrutura e equipamentos de EPis necessários para o retorno ao atendimento presencial no contexto da COVID-19.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



10. Da estrutura física

O prédio está bem localizado, o acesso é por via de rua asfaltada. Sua edificação é constituída em alvenaria, composta por 03 pavimentos e possui os seguintes espaços físicos:

TÉRREO :

03 salas de aula
01 espaço onde funciona a coordenação
01 Hall de entrada
02 banheiros
01 cozinha
01 refeitório
01 despensa
01 sala de leitura

1º PAVIMENTO:

02 salas de aula
01 área coberta usada como parquinho

2º PAVIMENTO:

02 salas de aula
área externa - Fundo , sem cobertura.

11. Da dimensão pedagógica: turmas atendidas


Atualmente a Uei Providência, atende 10 turmas de educação infantil com a faixa etária de 02 a 05 anos, totalizando 228 crianças, com atendimento integral e parcial.

Neste sentido, orientamos a coordenadora da referida Unidade Educativa para acompanhar a limpeza e higienização do espaço educativo para segurança dos profissionais e possível retorno das aulas presenciais.

Assim, a presente avaliação atende as seguintes dimensões, a saber: as atuais condições de infraestrutura do prédio locado, dimensão pedagógica das turmas atendidas e recomendações técnicas pedagógicas.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



tendo em vista a mensuração das salas de aula, conforme quadro abaixo:

Turno	TURMAS – EDUCAÇÃO INFANTIL							Dados retirados da lista de matrícula das crianças da Instituição. crianças 228
	M11501 2anos	M11502 2 anos	M22501 3 anos	M22502 3 anos	J11101 J11303	J11102 J22302	J22101 J22303	
Manhã	28	28	28	28	28	28	28	
Tarde					28	28	28	
TOTAL	10 TURMAS							

FONTE: SEMEC/NUSP/DIED/COEI/NUCC- 2020.

11. Das recomendações técnicas pedagógicas


Considerando o atendimento das crianças da UEI Providência, verificamos o PPP, que está sendo atualizado, diário de classes devidamente preenchidos até o início da pandemia e, durante foi realizado por meio de aulas remotas. Também foram observadas as ocorrências, as quais sempre foram registradas com todas as situações pendentes.

Foi observado o caderno de planejamento com as atividades remotas e, observou-se uma boa organização administrativa e pedagógica, livro de ocorrências atualizado, possui plano de ação da coordenação, frequência dos funcionários atualizados, os banheiros são adaptados para educação infantil, porém 6 estão interditados por conta da parte hidráulica (vazamento), os mobiliários de sala de aula (armários, mesas e cadeiras), são limpos e organizados, nas salas de aula possuem ambiência pedagógica (espaço de leitura, cesto de brinquedo, rotina semanal, calendário).

Considerando o exposto, avalia-se que o imóvel apresenta condições regulares de funcionamento, contudo para o melhor funcionamento de turmas de educação infantil para o ano letivo de 2021, **há necessidade de serem atendidas, pelo proprietário, algumas situações como:**



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



11.1 A coordenação da unidade:

01	Sensibilizar as famílias sobre a importância da higienização de todos do espaço por conta da pandemia;
03	Continuar incentivando seus profissionais no desenvolvimento de seus trabalhos;
04	Dialogar com os professores sobre a importância do diário de classe, tanto como documento permanente da escola assim como o preenchimento diário.
05	Fazer a troca dos 8 ventiladores ,assim que o proprietário fazer a revisão elétrica
06	Melhorar a organização da coordenação

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC 2020.

11.2 Ao Proprietário :

01	Revisão Elétrica
02	Revisão Hidráulica
03	Concluir a Instalação do poço Artesiano que está sendo feito
04	Troca do forro que continua com cupim
05	Revisão do telhado

Fonte: SEMEC/DIED/COEI/NUCC 2020

12. Análise conclusiva

Conforme avaliação técnico-pedagógica do imóvel verifica-se que o mesmo apresenta boas condições para o funcionamento do UEI Providência.

Desta feita, esta COEI é favorável ao contrato de locação para o ano letivo de 2021, contudo, ressaltamos, a necessidade do atendimento, pelo proprietário do imóvel, das recomendações supracitadas. Sugerimos a visita técnica do setor SEMEC/DEMA , para elaboração de laudo técnico do imóvel.

Técnica da Educação Infantil



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL DA UEI PROVIDÊNCIA

FOTO 01:ENTRADA




FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO02:SALA DE AULA



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO 03 : COZINHA



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO 04- BANHEIRO



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL DA UEI PROVIDÊNCIA

FOTO 03 : ESPAÇO DE BANHO



FONTE:SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO 04 : COORDENAÇÃO




FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO 05 : ÁREA DE CIRCULAÇÃO



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.


FOTO 06 : ÁREA EXTERNA



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL DA UEI PROVIDÊNCIA

FOTO 07 : SALA DE LEITURA



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO08: DESPENSA




FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.

FOTO09: REFEITÓRIO



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.


FOTO 10:ACESSO AO 3 PAVIMETO



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NÚCLEO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL DA UEI PROVIDÊNCIA

FOTO11: AREA DO PARQUE



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020

FOTO12: SALA PAVIMENTO02



FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC-2020