

**RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO LOCAÇÃO****1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO****UEI/EMEI/ESCOLA ANEXA:** UEI SÃO JOSÉ**ENDEREÇO:** Rua Capricórnio, Quadra 11, Residencial Eunice Wilver- Pratinha.**DISTRITO:** DABEN**CÓDIGO DO INEP:** 15152022**NOME DA COORDENADORA:** Wanessa Rebelo**TELEFONE:** 981385338**NOME DO PROPRIETÁRIO:** José Palheta Pinheiro Junior.**TELEFONE:** 981748076**TÉC. RESPONSÁVEL:** Nilcilene Dias**PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO:****2. Do histórico da Instituição:**

O presente relatório objetiva proceder quanto a avaliação de infraestrutura do imóvel de locação, onde funciona a UEI SÃO JOSÉ, localizada na Rua Capricórnio, Quadra 11, Residencial Eunice Wilver - Pratinha, distrito DABEN. O espaço educativo atende 04 turmas de educação infantil, no período integral (maternais I e II) e parcial (jardins I e II) com 78 crianças matriculadas.

3. Estrutura de horário de funcionamento:

Horário de funcionamento: 07h30 às 18h30.

Faixa etária atendida: 02 a 05 anos.

Número de crianças matriculadas: 78.

Turmas atendidas: 04 turmas.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2021

Nº	TURMAS	ALUNOS ATIVOS	ALUNOS TRANSFERIDOS	ALUNOS DESISTENTES	ALUNOS COM MATRÍCULA CANCELADA
01	M11501	21			01
02	M22501	19			01
03	J11101	18			02
04	J22301	20			
04 TURMAS		78	0	0	04

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2020; COEI/2021

4. Infraestrutura do prédio:

A UEI funciona em prédio alugado constituído de 01 pavimento térreo, construído em alvenaria, possui forro em PVC e madeira, pisos em cerâmica. A infraestrutura do imóvel consta com as seguintes instalações:

03 salas de aula sendo 01 com banheiro;
01 banheiro infantil;
01 sala de coordenação/secretaria;
01 pátio amplo e arejado;
01 banheiro para funcionários próximo ao refeitório;
01 refeitório;
01 cozinha;
01 despensa;
01 depósito;
01 ampla área externa;
01 corredor na lateral;

5. Da Análise:

Ao analisar as atuais condições físicas do prédio, em consonância com as necessidades pedagógicas e de biossegurança, para o pleno funcionamento da unidade escolar, verifica-se necessidades de reparos nas instalações, tais como: melhor ventilação na sala de aula do Maternal I uma vez que não há janelas requer mais ventiladores para que, com a porta aberta, permita melhor circulação do ar e alguns reparos na pintura. A área de circulação e área externa da unidade encontravam-se limpas. A sala dos jardins I e II foi remanejada para área próxima do pátio promovendo melhor ventilação e distanciamento, buscando assim mais segurança. A sala antes ocupada pelas turmas citadas irá funcionar, provisoriamente, como espaço para armazenar o mobiliário que ficará excedente nas salas devido a reorganização para garantir o distanciamento, assim como os alguns materiais pedagógicos que não serão inicialmente utilizáveis. Quanto aos equipamentos e materiais necessários para cumprimento dos protocolos de biossegurança, a EMEI já dispõe de pia instalada na entrada, 01 dispense de álcool em gel no corredor, 02 termômetros infravermelhos digitais, os materiais de limpeza e desinfecção dentro da quantidade solicitada, pulverizador 5l, aguarda receber o tapete



sanitizante, já encomendado.

Na entrada da escola (no pátio) já é possível visualizar a comunicação visual e sinalização na direção da pia. Os banheiros infantis já estão sendo organizados com a devida ambientação, com a comunicação visual, adequada a linguagem das crianças e a sua altura visual. A escola dispõe de bebedouro, mas já foi retirado da área de circulação, pois já é de conhecimento a sua não utilização pelas crianças inicialmente, as duas centrais de ar funcionam e pela necessidade de ventilação nas salas de aula para atendimento das crianças necessita de mais 04 ventiladores.

O projeto de acolhida da instituição está produzido, com título: **Acolher e cuidar: vamos começar!**”, sendo perceptível em sua justificativa a sensibilidade em reconhecer as diferentes realidades das crianças e suas famílias, bem como a necessidade de aproximar os vínculos com boa comunicação e parceria, primando pela confiança, segurança sem perder o foco da brincadeira e da ludicidade. Consta neste projeto também princípios de humanização, sentimentos, higiene, alimentação saudável, dentre outros, com metodologias diferenciadas de acordo com a faixa etária das turmas. É de conhecimento dos professores os slides da formação, bem como os textos orientadores, sobre o qual dialogaram e construíram suas estratégias.

6. Das Recomendações:

Na área externa dos fundos foram observadas necessidades quanto a organização de materiais, retirada de inservíveis, manutenção de armários de materiais e funcionários, a coordenação informa que já programou a limpeza e organização e que alguns materiais estão lá para instalação de escovódromo e chuveiros. Na estrutura, rachaduras no muro dos fundos e na parede da área de serviço, sendo a coordenadora orientada a comunicar o proprietário. Aprimorar a comunicação visual e adequar a sinalização e disposição dos mobiliários de acordo com as orientações mais recentes (01 criança por mesa).

7. Da Análise Conclusiva:

Considerando o exposto, avalia-se que a equipe está buscando aplicar as recomendações para organização, ambiência do espaço, promovendo as atividades remotas, projeto de acolhida e formação com os professores e famílias conforme as orientações dialogadas na formação de gestores. Desta feita, parabenizamos e agradecemos a equipe, na figura dos presentes, pelo compromisso e dedicação e reforçamos as recomendações mencionadas no item 06.

Belém (PA), 29 de outubro de 2021

PI



Técnica-Pedagógica de Educação Infantil

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UEI SÃO JOSÉ




Foto 01- Pia na entrada/Pátio da unidade.




Foto 02- Sala adaptada para o Jardins I e II em função da melhor ventilação.




Foto 03- ambientação do banheiro infantil.




Foto 05- ambientação das salas de aula.




Foto 06- comunicações visuais presentes nas salas de aula.



Foto 07- rachaduras na parede da área de serviço e no muro dos fundos.




Foto 08- armários dos servidores de apoio e de materiais e área serviço.

