



VISTORIA TÉCNICA

1 IMÓVEL VISTORIADO

Valdenira Aprigio de Sousa, situado na Rua Principal, Nº 02, bairro Zona rural - PA-RESSACA (Mocotó), Município de Senador José Porfírio – PA.

2 ENDEREÇO

Situado na Rua Principal, Nº 02, bairro Zona rural - PA-RESSACA (Mocotó), Município de Senador José Porfírio – PA.

3 REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA

Interessado: Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio.

Responsável: Engenheira Civil Jakeline Angélica de Oliveira, CREA – PA 1522237380.

4 ÁREA VISTORIADAS

Imóvel constituído por um terreno rural edificado em madeira serrada aparelhada com um pavimento, construído para fim residencial. O aluguel vai ser de uma residência onde se divide em 5 (cinco) cômodos, 1 (uma) sala de estar, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro e 2 (dois) quartos.

5 OBJETIVO

Descrever as condições físicas e estruturais do imóvel, observando possíveis problemas construtivos nesta Vistoria Técnica realizada em 15/01/2025 nas áreas comuns destas edificações. Analisar se a edificação apresenta excelentes condições possíveis.


6 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel residencial, localizado no endereço acima já citado, com as seguintes dimensões, 10 x 30m e características totalizando uma área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados).



7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Apresento o registro fotográfico dos ambientes vistoriados que fazem parte do imóvel localizado no Município de Senador José Porfírio – PA.





8 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

Imóvel constituído por um terreno rural edificado em madeira serrada aparelhada com um pavimento, construído para fim residencial. O aluguel vai ser de uma residência onde se divide em 7 (sete) cômodos, 1 (uma) sala de estar, 1 (uma) cozinha, 1 (um) banheiro, 3 (três) quartos e 1 (uma) área de serviço.

9 CONCLUSÃO

De acordo com a vistoria feita no local, o imóvel vistoriado apresenta excelente estado no Município de Senador José Porfírio – PA, o mesmo encontra-se dentro das conformes de funcionalidade físico estrutural para o funcionamento como depósito.

Senador José Porfírio-PA, 15 de janeiro de 2025

JAKELINE ANGELICA DE OLIVEIRA:04073414208

Assinado digitalmente por JAKELINE ANGELICA DE OLIVEIRA:04073414208
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5, OU=15555884000118,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JAKELINE ANGELICA DE
OLIVEIRA:04073414208
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.15 09:28:28-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Jakeline Angélica de Oliveira
Engenheira Civil
CREA-PA 1522237380



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº.: 2540/2025

Certificamos, a pedido da parte interessada, que após consulta aos nossos registros, referente ao Contribuinte abaixo identificado, constatamos que até a presente data não constam débitos em aberto relativos a Tributos ou Créditos Administrativos.

Contribuinte	CPF/CNPJ	Status
VALDENIRA APRIGIO DE SOUSA	633.860.702-72	Válido

Endereço

Rua VICINAL PA RESSACA - VILA MOCOTO, , - ZONA RURAL, - Senador José Porfírio, PARÁ,
68360-000

Restrições e Observações

SEM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar e inscrever em dívida ativa os débitos que venham a ser constatados mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. A certidão tem validade de 90 dias a contar da data de sua expedição.

Confira a autenticidade dessa certidão em https://senadorjoseporfirio-pa.nobesistemas.com.br/tributos/document_validator com o código a seguir.

Autenticação Eletrônica: 44CC-B680-A016-9041



VÁLIDO ATÉ 07/05/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE PORFIRIO, 06 DE FEVEREIRO DE 2025