



OFÍCIO 330/2022 – SMS

Rio Maria-PA, 30 de agosto de 2022.

Assunto: **DISTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL**

Venho através presente solicitar, que seja providenciado o **DISTRATO DO CONTRATO nº 20210010 de locação do imóvel da BASE do SAMU**, prédio localizado na Avenida 04, nº 324- centro.

A justificativa do Distrato do Contrato do imóvel se encontra em anexo, com relatório e fotos.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.


EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 003/2021



**JUSTIFICATIVA PARA O ALUGUEL DO NOVO PRÉDIO DA NOVA
BASE DO SAMU**

Venho através deste justificar o aluguel da nova Base do SAMU, foi realizada uma visita técnica in loco pela Divisão de Organização, Controle e Avaliação.

Conforme relatório em anexo, foi detectado que a estrutura atual se encontra deteriorada apresentando várias rachadura.

Rio Maria – Pará, 30 de agosto de 2022


EDIMILSON BATISTA ALVES
Secretário Municipal de Saúde
decreto nº 003/2021



SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
12º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
RELATÓRIO CONCLUSIVO SAMU-192

Ilustríssima Sra. Clenia Sousa Araújo,

Venho por meio deste, informar que entre os dias 14 a 16 de fevereiro de 2022, foi realizada uma visita técnica *in loco*, na Base Descentralizada do SAMU-192, município de Rio Maria, acompanhado do Coordenador de Urgência e Emergência SAMU-192, Sr. Cleiton Lopes da Silva.


Em análise a documentação apresentada e a observação das dependências da unidade (com registro fotográfico), constatou-se que a estrutura física da Base encontra-se deteriorado (apresentando rachaduras, paredes mofadas, forro com rachaduras) comprometendo a saúde dos trabalhadores e o desempenho adequado do serviço prestado à população. Além disso, constatou-se que a pintura da Base não atende ao preconizado pelo Manual de Identidade Visual do Ministério da Saúde, os uniformes da equipe encontram-se bastante desgastados.

Todavia, o Sr. Cleiton Lopes da Silva, informou que a Base Descentralizada do SAMU-192, será instalada em novo prédio, que se encontra em construção. Durante a visita foi realizado vistoria na obra onde será instalada a nova Base do SAMU-192, e orientado para que seja realizado a mudança em caráter de urgência, visto que a base atual está totalmente descaracterizada e em precárias condições de trabalho. Além disso, foi orientado ainda quanto a padronização visual da Base, uniformes da equipe, implantação dos protocolos e processos de trabalho que visam otimizar os serviços relacionados ao SAMU-192.

Assim, preconizamos um prazo de 90 (noventa) dias, a partir do recebimento deste, para realizar as orientações sugeridas no presente relatório e informamos que será realizada nova visita técnica *in loco*, quando a Base Descentralizada do SAMU-192 já estiver em funcionamento no novo prédio, para monitorar os serviços conforme preconiza o Ministério da Saúde.

Atenciosamente,

Conceição do Araguaia, 13 de julho de 2022.


Nicolly Mathias Ferreira
Assinatura(s) do(s) Técnico(s) Responsável (is) pela Visita Técnica
DOCA/12º CRS/SESPA

Praça da Bíblia, 300, Bairro: Centro / Conceição do Araguaia-Pará/Cep:
68.540-000 Email: doca.12crs@gmail.com



Base Descentralizada (frente).



Base Descentralizada (parte externa).



Base Descentralizada (parte externa).