

ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE PAU DE PARTAMENTO DE ENGENHARIA Minicipal de

Par D'ARCO Permanente

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO

1.0 - PRELIMINARES

- 1.1 **Objeto:** Avaliação do Imóvel para procedimento de locação para sediar o Almoxarifado coal de Paul D'arco.
- 1.2 Endereço do Imóvel: Avenida Donizeth Rocha Borges, s/n setor Paraiso, CEP 68.545-000, Pau D'arco- Pa.

2.0 - OBJETIVO

Avaliar o imóvel a fim de definir seu valor de mercado para utilização do imóvel para sediar o Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pau D'arco.

- 2.1 Interessado: Prefeitura Municipal de Pau D'arco.
- **2.2 Proprietário**: Maria de Lourdes Alves de Sousa Brito, brasileira, casada, lavradora, inscrita no CPF. 489.994.822-00 e identidade 2055217 PC/PA, residente na rua David Pinheiro, s/nº Setor Paraiso, nesta cidade de Pau D'arco.

3.0 - VISTORIA

3.1 - Logradouro e suas características

Trata-se logradouro secundário, em avenida não pavimentada, em regular estado de conservação, com regular infraestrutura urbana, imóvel comercial, com passeio público.

3.2 - Zoneamento

O uso urbanístico predominante nesta área é (comercial), obedecendo às áreas mínimas construtivas, recuos obrigatórios e coeficientes de aproveitamento dentro das normas legais. Trata-se de zona habitacional e taxa de ocupação de alta densidade.

4.0 – IMÓVEL

4.1 - Do terreno

Trata-se de um terreno que apresenta aparentemente solo com boa taxa de resistência para fundações normais, plano, seco e com declividade normal. O imóvel está constituído em 01 (um) pavimento, sendo 04 (quatro) compartimentos, 01 (um) banheiro. O imóvel já funcionava como prédio comercial, perfazendo uma área construída total de 237 m² (duzentos e trinta e sete metros quadrado). O imóvel encontra-se em estado regular de conservação, em estrutura em alvenaria com bloco cerâmico, com pintura acrílica, piso cimento, cobertura em estrutura metálica, esquadrias externas e internas metálico e em





ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE PAU DE PRODUCTO DE PARTAMENTO DE ENGENHARIA Municipal de Pau

PAL D'ARCO

madeira. O imóvel encontra-se em ótimo estado para funcionamento, não foi constatada nenhuma patologia ou deterioração do prédio, seja de ordem estrutural ou qualquer outra natureza, que impeça que o mesmo seja utilizado de forma normal e adequado.

5.0 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

5.1 - Do terreno: Conforme é previsto em 14653-1 da NBR

5.2 - Da benfeitoria: Conforme é previsto em 14653-2 da NBR

Metodologia

Do terreno: método comparativo de dados do mercado e variações imobiliárias para o logradouro em questão. Da benfeitoria: Serão feitas as reproduções construtivas, levando em consideração a área construída do imóvel, padrão médio de construção, método comparativo de dados do mercado e vantagem da coisa feita, quando o imóvel está pronto para ser ocupado e necessidade extrema de utilização.

6.0 - VALOR DO TERRENO (VT)

VT = VO X AT

VO = R\$ 60 (Valor médio por m² do terreno na área de interesse).

 $AT = 450 \text{ m}^2$ (Área do terreno).

 $VT = 60 \times 450$

VT = R\$ 27.000,00 (vinte sete mil).

7.0 – VALOR DA BENFEITORIA (VB)

 $VB = vb \times Ac \times d$

Vb = R\$ 2.140,04 (valor básico para construção) – CUB MARÇ/2025 (SINDUSCON-PA)

 $Ac = 237 \text{ m}^2 \text{ (área construída)}$

 $\mathbf{d} = 0.40$ (depreciação)

 $VB = 2.140,04 \times 237 \times 0,40$

VB = R\$ 202.909,92 (duzentos e dois mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).





ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



8.0 - VANTAGEM DA COISA FEITA (VCF)

VCF = 13,5 % VB

VCF= 13,5% R\$ 202.909,92

9.0 – VALOR DO IMÓVEL (VI)

VI = VT + VB

VI = 27.000,00 + 202.909,92

VI = R\$ 229.909,92 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos e nove reais e noventa e dois centavos).

10.0 - VALOR ESTIMADO DO ALUGUEL (VE)

VE = 0.40% VI

VE = 0.40% 229.909.92

VE = R\$ valor médio de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

VA = R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) Valor de locação anual.

11.0 - CONCLUSÃO

Fica definido para efeito de aluguel mensal de parte do imóvel, objeto desta avaliação, o valor médio de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Imagens detalhadas das áreas internas e externas do imóvel, inclui as qualidades de cada cômodo do mesmo.

Relatório fotográfico do imóvel em questão:

Imagem 01: Fachada do imóvel



Imagem 02: Lateral do imóvel







ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARGO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PALS D'ARCE Permanents

Imagem 03: Cômodo principal do imóvel




Imagem 04: Cômodo do imóvel





Imagem 05: entrada do Banheiro do imóvel



Imagem 06: Banheiro do imóvel





ESTADO DO PARÁ GOVERNO MUNICIPAL DE PAU D'ARC DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Fls. 034

Winicipa Rate D'ARCO


SOTITION OF THE OFFICE OF

Municipal de Paul

Imagem 03: Fundo do imóvel



Imagem 04: Fundo do imóvel



12.0 - ENCERRAMENTO

Este laudo contém 05 (cinco) páginas digitadas de um só lado, todas rubricadas, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada do técnico responsável pela avaliação.

Pau D'arco - PA, 24 de março de 2025.

Atenciosamente,

Luciano de Almeida Brito Eng. Civil Crea: 1521113823 Port. nº 026/2025 - GPM/PD Prefeitura Mun. de Pau D'arco-PA

Luciano de Almeida Brito ENGENHEIRO CIVIL CREA Nº1521113823 Portaria Nº 026/2025