



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



LAUDO DE VISTORIA

Vistoria executada no imóvel sito à: 03 / 02 / 2019
ENDEREÇO: R:TV Avenida Nazare, Nº S/N

De propriedade de Sr.(a): Maria Catarina Siqueira Moraes, aqui designado como Contratante qual foi locado a Prefeitura de São Miguel do Guamá, o presente "auto de vistoria", foi executado pelos abaixo assinados e passa a ser parte integrante do contrato de locação, datado início do contrato, para todos os fins e efeitos de direito.

Área total: = 1.299,50m²

Estado do Imóvel

() novo (x) bom () regular () mau () excelente

Idade aproximada do imóvel

(30) anos () meses () dias () semanas

Indicar resumidamente com "X" apenas a situação: SIM ou NÃO. 01 - Hall de entrada, existem danos 02 - Hall de circulação, existem danos 03 - Escadas, existem danos 04

01 - Hall de entrada, existem danos	() sim	(x) não
02 - Hall de circulação, existem danos	() sim	(x) não
03 - Escadas, existem danos	() sim	(x) não
04 - Salas, existem danos	() sim	(x) não
05 - quartos, existem danos	() sim	(x) não
06 - Banheiros, existem danos	() sim	(x) não
07 - Cozinha, existem danos	() sim	(x) não
08 - Outras dependências, existem danos	() sim	(x) não
09 - Nas dependências externas, existem danos	() sim	(x) não

com piso de cerâmica.

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ESTADO GERAL DO IMÓVEL:

a) Assosinhos bons	(x) sim	() não
b) tetos	(x) sim	() não
c) paredes boas	(x) sim	() não
d) portas boas	(x) sim	() não
e) janelas boas	(x) sim	() não
f) rodapés bons	(x) sim	() não
g) Pintura em bom estado de conservação. Descrição geral:		(x) sim () não

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Tomadas, interruptores e bocais. (Em perfeito estado de funcionamento)
(x) sim () não

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:

a) - Torneiras, descargas, chuveiros, ralos, pias e vasos sanitários. (Em perfeito estado de funcionamento). (x) sim () não

Banheiros bom

INSTALAÇÕES DIVERSAS.

a) Esquadrias, vidros, chaves internas e externas, tanque de lavar roupas, em perfeito estado de funcionamento: () Sim () não

Imóvel sem box no banheiro.

RELAÇÃO DO ESTADO DE CADA COMPARTIMENTO:

12 SALAS DE AULA

FORRADA	(x) SIM	() NÃO
PISO	(x) SIM	() NÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

Com piso de cerâmica

01 DIRETORIA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

Com piso de cerâmica

01 SECRETARIA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

02 SALAS DE COORDENAÇÃO

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 BRINQUEDOTECA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 SALA DE COSTURA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 SALA DE RECREAÇÃO

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 SALA MULTIFUNCIONAL-AEE

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 SALA DE VIDEO

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 DEPOSITO DE MERENDA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 SALA DE MATERIAL DIDÁTICO

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 PARQUINHO

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

01 LAVANDERIA

FORRADA (X) SIM () NÃO
PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (X) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

com piso de cerâmica

13 BANHEIROS

FORRADA (x) SIM () NÃO

PISO (x) SIM () NÃO
PINTURA (x) SIM () NÃO
RODAPÉ (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO
BOX () SIM (x) NÃO
PIA (x) SIM () NÃO
VASO SANITARIO (x) SIM () NÃO
ASSOALHO () SIM (x) NÃO

DESCARGA (x) SIM () NÃO
BIDÊ () SIM (x) NÃO

DECLARAÇÃO GERAL:

com piso de cerâmica

CIRCULAÇÃO INTERNA:

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO

ÁREA DE SERVIÇO

PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (x) SIM () NÃO

IMÓVEL SEM ÁREA DE SERVIÇO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN



São Miguel do Guamá (PA), _____, de _____ de 2019.

VISTORIADOR

Antonio Carlos Amaro Costa
Engº Civil
CREA: 4.188-D/PA
CONFEA: 150089824-4



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÃ


DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO
GUAMÁ

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
- DEPLAN

