

Avaliação Técnico do Imóvel

RUA SÃO GERALDO Nº111 CENTRO KM 100 ELDORADO DOS CARAJÁS PA


Considerações preliminares

Tem o presente a finalidade de relatar as anomalias na edificação na parte interna e externa, e outras análises referentes às áreas comuns do Edifício, localizada **RUA SÃO GERALDO Nº 111 CENTRO KM 100 ELDORADO DOS CARAJÁS PA** conforme vistoria efetuada in-loco em 25 de fevereiro de 2021 visando apontar possíveis avarias no imóvel para fins locatórios, de acordo com a vistoria técnica a edificação não apresenta nenhuma patologia na estrutura do prédio no presente momento.

Conclusões e Considerações finais:

Pode-se constatar que o prédio se encontra em estado razoável para funcionamento de acordo com a vistoria técnica sua estrutura estar dentro das conformidade para uso locatório no momento presente.

O imóvel encontra em estado justo para a locação no momento presente, valor estimado de R\$ 5.500 a R\$ 6.500, sendo que o imóvel tem todos os requisito que supre a necessidade a qual necessita o órgão locatório.



RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL

Gilmar José da S. e Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA: 1518442579

Prefeitura de Eldorado dos Carajás 25 de fevereiro 2021

