

**SEMEC**

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil



ALIANÇA PELA
PAZ



RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO IMÓVEL DA UP ANEXO SOLAR DO ACALANTO

1. **Objeto:** Visita técnica pedagógica para avaliação do imóvel onde funciona a ANEXO SOLAR DO ACALANTO, objetivando a permanência do atendimento da Educação Infantil no referido imóvel para o ano letivo de 2020, até encontrar um novo imóvel.
2. **Endereço:** Conj. Roraima , nº 217 – Canudos
3. **Distrito:** DABEL
4. **Telefone:** 99828-2836
5. **Data da visita:** 25.11.19
6. **Nome do proprietário:** Francisco Altemir
7. **Coordenadora:** Regiane Conceição
8. **Técnica responsável:** Claudia Moreira

9. INTRODUÇÃO

O presente relatório objetivou proceder à avaliação técnica pedagógica do imóvel locado pela SEMEC, onde funciona a ANEXO SOLAR DO ACALANTO, **com oferta de turmas de educação infantil no ano letivo de 2019**, bem como, verificar a infraestrutura deste imóvel, para possibilidade de contrato de locação para o ano letivo de 2020. Na oportunidade, ainda verificou se as necessidades existentes, ou não, de reparos e reforma para melhor qualificar o espaço físico do imóvel, e, consequentemente melhores condições de funcionamento e atendimento da Educação infantil , no referido espaço físico.

Considerando o exposto, neste dia 25.11.2019, no período da manhã, verificamos que a Unidade Educativa é constituída 08 turmas de ensino fundamental , **totalizando 128 crianças**, com atendimento parcial, neste dia verificamos baixa frequência, a saber: Ciclo I 1º ANO: não houve atendimento nesta turma , Ciclo I 2º ANO :12 crianças , Ciclo I 3º ANO : 14 crianças , ciclo II 4º ANO: não houve atendimento nesta turma, totalizando 26 crianças. Neste sentido, orientamos a

procurar

**SEMEC**

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil



ALIANÇA PELA
PAZ

coordenadora da referida Unidade Educativa para acompanhar a assiduidade e frequência das crianças, dialogar com os pais e professores permanentemente quanto a importância da frequência das crianças como legitimidade de direitos na instituição.

10. DA ESTRUTURA FÍSICA

O prédio tem 02 pavimentos, é todo em alvenaria, o acesso a Unidade Educativa é asfaltada e bem localizada, as condições do imóvel estão em regular condições para o funcionamento de uma escola de educação infantil, apresentando os seguintes espaços.

TÉRREO:

- 01 Pátio;
- 01 Sala de aula;
- 01 Sala Coordenação;
- 01 Banheiro;
- 01 Cozinha;
- 01 Refeitório;
- 01 Área externa.

1º PAVIMENTO:

- 01 Sala de leitura;
- 03 Salas de aula;
- 01 Sala dos professores;

11 .DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS:

Considerando o exposto, avalia-se que o imóvel apresenta regulares condições de funcionamento, contudo para melhor qualificar o funcionamento de turmas de educação infantil para o ano letivo de 2020 **há necessidade das recomendações serem atendidas pelo proprietário , conforme abaixo discriminado:**

11.1- A coordenação da ANEXO :

01	Organização pedagógica e administrativa (organização das frequências dos profissionais e crianças, ocorrência administrativa, planejamento diário.)
----	---

conforme

**SEMEC**

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil



02	Manutenção e conservação da higienização e limpeza no prédio em geral;
03	Colocar placa com identificação do nome da unidade;
04	Acompanhar a frequência e assiduidade das crianças, bem como , dialogar com os pais/responsáveis das crianças e professores quanto a importância da permanência da criança na escola e sua frequência.

11.2 – Ao Proprietário :

01	Reparos no telhado e forro para sanar goteiras nas salas de aula, refeitório.
02	Salas de aulas com dimensões estreitas, ocasionando abafamento no espaço físico para as crianças, necessitando de ampliação, para melhor saúde das crianças .
03	Construção de despensa para armazenamento de alimentos.

12 .DA Dimensão Pedagógica : turmas atendidas .

Atualmente a ANEXO SOLAR DO ACALANTO, atende 08 turmas de educação infantil com a faixa etária de 06 a 10 anos, totalizando 128 crianças, com atendimento integral e parcial, conforme a mensuração das salas de aula, conforme quadro abaixo:

Turno	Ciclo I 1º ano	Ciclo I 2º ano	Ciclo I 3º ano	Ciclo II 1º ano	Dados retirados da lista de matricula das crianças da Instituição. Total de 128 crianças.
Manhã	23	15	18	-	
Tarde		14	17	22	
Integral	-	-	-		
Turmas	08 Turmas				

FONTE: SEMEC/DIED/COEI/NUCC- 2019.

encerrado

**SEMEC**

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil



ALIANÇA PELA

PAZ

13 -ANÁLISE CONCLUSIVA

Conforme avaliação técnico-pedagógica do imóvel verificamos que o imóvel apresenta regular condições para o funcionamento e atendimento do Anexo Solar do Acalanto. **Ressalta-se, contudo, há necessidade do atendimento, pelo proprietário do imóvel, das recomendações acima citadas, bem como, sugerimos a visita do setor SEMEC/DEMA, para elaboração de laudo técnico.**

Desta feita, esta COEI é favorável ao contrato do aluguel para o ano letivo de 2020, até que se encontre um novo imóvel para funcionamento do referida Unidade Educativa.

Técnica da Educação Infantil