

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL

1- IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Emei Nsa. Sra. Aparecida

2- LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL:

2.1 - ENDEREÇO: Rua João Simão Travassos nº 539, Vila França, São Miguel do Guamá-Pa.

3 - CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

3.1 - TIPO DE CONSTRUÇÃO: A obra edificadas é de alvenaria.

3.2 - ACABAMENTO: Rebocado.

3.3 - PISO: Em cerâmica.

3.4 - Janelas : Toda em madeira.

3.5 - Box: Em Acrílico

4 - AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA:

4.1 - VALOR DE ALUGUEL: R\$ 1.000,00 /mês

4.2 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA VALORIZAÇÃO E/OU DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL: Área muito ampla, com vários compartimentos e área externa livre para ventilação e recreação das crianças.

5 - CONCLUSÃO:

Devido área ser ampla, com espaço adequado para as crianças.

São Miguel do Guamá, 28 de Abril de 2016


Ellen O. de Andrade Cunha
Engenheira Civil
CREA/PA N° 13288



ANEXO




[Handwritten signature]



10/10

10/10



cell

27



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



10

11




Ellen O. de Andrade Cunha
Engenheira Civil
CREA/PA N° 13288

