




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS



Parauapebas, 30 de janeiro de 2017

De: SEMED/Departamento de Serviços Gerais/Engenharia.
Para: SEMED/Diretoria Administrativa/Setor de Educação.

VISTORIA


Atendendo ao pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO foi realizada no dia 27 de janeiro de 2017, uma vistoria técnica a uma edificação comercial de terceiros, localizada na Av. Nova Carajás, Quadra QNC - 635, lotes: 04 e 05, Bairro Nova Carajás, - PARAUAPEBAS-PA, objetivando análise de liberação do imóvel para a locação visando atender o SETOR DE EDUCAÇÃO DA SEMED.

Após a visita constatamos:

- 1 – O imóvel apresenta boas condições de funcionamento;
- 2 – Está apto ao funcionamento;
- 3 – Atende satisfatoriamente o objetivo proposto.

Anexos: Laudo de Vistoria e Croquis do Imóvel

Atenciosamente,


Eng. Roginaldo Rebouças Rocha
CREA-CE nº 060177113-3 – MAT. 0094



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS




Parauapebas, 27 de janeiro de 2017

De: SEMED/Departamento de Serviços Gerais/Engenharia.
Para: SEMED/Diretoria Administrativa/Setor de Educação.

LAUDO DE VISTORIA

TIPO DO IMÓVEL: COMERCIAL		LOCADOR: Wellington dos Santos Almeida	DATA: 27/01/2017
LOCATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS		END: Av. Nova Carajás, Quadra QNC - 635, lotes: 04 e 05, Bairro Nova Carajás, Parauapebas - PA	
CIVIL	Revestimento cerâmico em paredes	Regular estado de conservação	
	Piso cerâmico	Regular estado de conservação	
	Piso asfêrco	Regular estado de conservação	
	Telhado	Regular estado de conservação	
	Ferragens	Regular estado de conservação	
	Portas	Regular estado de conservação	
	Portão de acesso	Regular estado de conservação	
	Muro	Bom estado de conservação	
	Divisórias (diversas)	Regular estado de conservação	
	Laje	Não Existe	
	Pintura interna	Regular estado de conservação	
	Pintura externa	Regular estado de conservação	
	Forro	Regular estado de conservação	
	Fachada	Regular estado de conservação	
	Janelas	Regular estado de conservação	
HIDRÁULICA	Caixa d'água	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Caixas de descarga	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Chuveiros	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Hidrômetro	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Lavatórios	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Pia de cozinha	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Ralos	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Torneiras	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Válvulas e sifões	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Caixa de gordura	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Sistema Fossa+sumidouro (outro de trat. De esgoto)	Regular estado de conservação: em funcionamento	
ELÉTRICA	Calhas	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Chuveiro elétrico	Não existe	
	Disjuntores	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Quadro de distribuição	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Receptáculos	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Lâmpadas	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Tomadas	Regular estado de conservação: em funcionamento	
	Luminárias em geral	Regular estado de conservação: em funcionamento	

Avaliação geral: () ótimo () bom (x) regular () ruim () não alugar


Eng. Roginaldo Rebouças Rocha
CREA-CE nº 060177113-3 - MAT. 0094

