




PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Diretoria de Obras Cíveis
Coordenação das Obras - Assistência Social



LAUDO DE VISTORIA

PRÉDIO/OBRA:

RESIDENCIAL/CRAS



COORD.

6° 5' 39,43'S

49° 53' 34,74" O

ÁREA TERRENO

m²

300,00

ÁREA CONSTR.

m²

191,00

ALUGADO

☒

PRÓPRIO

OBRA CONCLUÍDA

☒

OBRA EM EXECUÇÃO

AValiação

() ÓTIMO (☒) BOM () REGULAR () PÉSSIMO

ESTRUTURA

BOM

INST. ELÉTRICAS

BOM

INST. HIDROSSANIT.

BOM

CLIMATIZAÇÃO

REGULAR

COMBATE A INCÊND.

NÃO HÁ EXTINTORES DE INCÊNDIO NO IMÓVEL

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

O imóvel localiza-se na Rua Santa Maria, Qd 07, lote 09, Bairro Jardim América, Parauapebas - PA.

Imóvel com característica residencial, possuindo os seguintes ambientes: varanda coberta, sala de estar, sala de jantar, cozinha, lavanderia, 1 suíte, 2 quartos e 2 banheiros sociais. Paredes da edificação e muro em alvenaria, estrutura do telhado em madeira, telhas cerâmicas e fibrocimento, forro PVC, piso cerâmico, pintura látex, portas de madeira, portão de ferro e janelas de ferro/vidro.


OBSERVAÇÕES

A vistoria foi realizada no dia 06 de abril de 2017, das 9:30h às 10:30h. O tempo estava sem núvens e não foi possível avaliar o imóvel sob condições de chuva, no entanto, não há indícios de infiltrações causadas por águas pluviais. A edificação encontra-se em bom estado de conservação. As instalações elétrica e hidrossanitária estão funcionando perfeitamente, sem aparentes indícios de patologias que impeçam sua utilização.

DE ACORDO	SIM	NÃO
	X	

E. Soares
Euvando Soares de Sousa
Engº. Civil
CREA: 151299023-0
Mat.: 5550 - SEMOB

Eng. Responsável



Leuzineia Mendes Silva
LOCADOR

FOTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pag. 00
PMP



Varanda Coberta




Banheiro



Forro PVC



Estrutura Telhado Área Externa



Copa/Cozinha



Sala Jantar


Euv

Euvando Soares de Sousa

Eng. Civil

CREA: 151299023-0

Mat.: 5550 - SEMOB



Sala Estar



Quarto

