

LAUDO DE AVALIAÇÃO LOCATIVA



ALUGUEL

Alameda Luiz de Souza Santos, 2592, Bairro: Nova Olinda – Castanhal/PA

VALOR ESTIMADO DE ALUGUEL MENSAL

R\$ 5.500,00

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo, determinar o justo valor de locação do imóvel de aluguel, Bairro: Nova Olinda – Castanhal/PA.

METODOLOGIA

Para o objeto em pauta, sem dúvida o método comparativo direto de dados de mercado.

CARACTERIZAÇÃO:

Densidade de Ocupação: **Alta**

Padrão Econômico: **Médio**

Valorização Imobiliária: **Alta**

Acessibilidade: **Ótimo**

Estado de conservação: **Regular**

ENTORNO

Ocupação da Região: **Homogênea**

Ocupação Residencial: **Existente**

Ocupação Comercial: **Existente**

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO

Rede de água: **Existente**

Coleta de Lixo: **Existente**

Energia Elétrica: **Existente**

Arborização: **Existente**

Iluminação Pública: **Existente**

Pavimentação: **Existente**

DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE:

O terreno possui área: **não identificado**

Superfície: **Seca**

Topografia: **Plana**

Frente: **Nível do logradouro**



CONSTRUÇÃO:

Trata-se de um galpão em estrutura metálica, fechamento em alvenaria, cobertura em telhas de zinco, piso com acabamento em cimento liso, uma estrutura em alvenaria com a instalação de água e luz, piso em cerâmica e área construída aproximadamente de 350m². Fachada rebocada e pintada. Imóvel de padrão médio, construção em estado de conservação bom.

CONCLUSÃO:

Diante do todo exposto e fundamentado na pesquisa imobiliária realizada na região, conclui-se que o valor estimado de locação é:

R\$ 5.500,00


(Cinco mil e Quinhentos Reais).

Castanhal/PA, 14 de setembro de 2022.



Rivando da Silva Alves
Aux. Coord. de Terras Patrimoniais
CRECI – PA/AP Nº003.963

Mediante a visita in loco, atesto a estrutura do referido imóvel em estado de conservação regular e livre para uso.



Jéssica Silva Silveira
Engenheira Civil
CREA-PA 1512391328

ANEXO

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

