

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Parauapebas, 24 de fevereiro de 2016.

De: Departamento de Engenharia.
Para: SEMED



LAUDO DE VISTORIA

Atendendo ao pedido da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2016, uma vistoria técnica a uma edificação residencial de terceiros, localizada na Rua 32, Qd. 607, Lt.37, Nova Carajás – PARAUAPEBAS-PA, objetivando análise de liberação do imóvel para a locação visando atender o SETOR DE EDUCAÇÃO DA SEMED.

Após a visita constatamos:

- 1 – O imóvel apresenta condições de funcionamento;
- 2 – Atende o objetivo proposto.

Atenciosamente,

Teodolino Lima de Miranda

Engenheiro Civil

Coordenadoria de Obras de Educação

Teodolino Lima de Miranda
Eng.º Civil - CREA 8251D PA



LAUDO DE VISTORIA



De: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Para: SEMED

TIPO DO IMÓVEL: Residencial LOCADOR: Fábio Barros Bonfim DATA: 24/02/2016

LOCATÁRIO: Prefeitura Municipal de Parauapebas END: Rua 32, Qd. 607, Lt 37, Nova Carajás

C I V I L	Revestimento cerâmico em paredes	Bom estado de conservação
	Piso Cerâmico	Bom estado de conservação
	Piso Áspero	Bom estado de conservação
	Telhado	Bom estado de conservação
	Ferragens	Regular estado de conservação
	Janelas	Bom estado de conservação
	Portas	Bom estado de conservação
	Portão de acesso	Regular estado de conservação
	Muro	Bom estado de conservação
	Laje	Não existe
	Pintura Interna	Regular estado de conservação
	Pintura Externa	Regular estado de conservação
	Forro	Bom estado de conservação
Fachada	Bom estado de conservação	
H I D R O L O G I C A	Caixa d'água	Não existe
	Caixas de descarga	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Chuveiros	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Hidrômetro	Não existe
	Lavatórios	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Pia da cozinha	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Ralos	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Torneiras	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Válvulas e sifões	Bom estado de conservação. Em funcionamento
Caixa de gordura	Bom estado de conservação. Em funcionamento	
E L É T R I C A	Chuveiro elétrico	Não existe
	Disjuntores	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Luminárias de embutir, arandelas e plafonniers	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Quadro de distribuição	Bom estado de conservação. Em funcionamento
	Receptáculos	Não existem
	Tomadas	Bom estado de conservação. Em funcionamento
Lâmpadas	Bom estado de conservação. Em funcionamento	

Obs:

Avaliação geral () Ótimo (X) Bom () Regular () Ruim () Não alugar

Avaliador: _____


De acordo	SIM	X	NÃO	
	SIM	X	NÃO	

Teodolino Lima de Miranda
 Engenheiro Responsável
 Teodolino Lima de Miranda
 Eng. Civil - CREA 8251D PA

Locador

Eng. R. ROCHA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

