



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA



LAUDO DE AVALIAÇÃO E VISTORIA TÉCNICA

LOCADOR: GERSON CÂNDIDO DE CARVALHO
LOCATÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO DO PRESENTE LAUDO: Vistoria de um imóvel de locação destinado ao funcionamento do **Almoxarifado do Centro de Zoonoses.**

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Rua Manoel Borges, Lote 26, Quadra. 38, Bairro Residencial Novo Horizonte 2 na cidade de Canaã dos Carajás - PA.

DATA DA VISTORIA: 16 de abril de 2019

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Residencial

CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Bom estado de conservação

CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL:

QUANT.	DESCRIÇÃO
01	SALA
01	VARANDA
03	QUARTOS
01	COZINHA AMERICANA
01	BANHEIRO DA SUÍTE
01	BANHEIRO SOCIAL
01	ÁREA DE SERVIÇO

1) PINTURA: Todas as paredes internas da casa foram pintadas com tinta látex de 1ª. linha. As portas e janelas foram pintadas com tinta a óleo, sendo que a mão de obra da referida pintura foi bem executada.

2) TRINCOS, FECHADURAS: Estão em bom estado de conservação e funcionamento.

3) PARTE HIDRÁULICA: Está em bom estado de conservação e funcionamento.

4) PISOS E AZULEJOS: Os pisos e azulejos estão em bom estado de conservação.

5) PARTE ELÉTRICA: Está em bom estado de conservação e funcionamento.

6) VIDRAÇAS: os vidros das janelas e basculantes, não apresentam nenhum trincado

O presente laudo é parte integrante do contrato de locação celebrado entre o locador e a locatária. Qualquer restrição ao presente laudo, ou qualquer irregularidade encontrada no imóvel que não conste neste laudo, deverá ser comunicado ao locador por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, a contar do dia da assinatura do contrato.

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 - D/PA
Matrícula 0101313

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1968-1969

1. The first part of the report deals with the general properties of the system.

2. The second part of the report deals with the specific properties of the system.

3. The third part of the report deals with the results of the experiments.

4. The fourth part of the report deals with the conclusions of the experiments.

5. The fifth part of the report deals with the discussion of the results.

6. The sixth part of the report deals with the summary of the results.

7. The seventh part of the report deals with the references.

8. The eighth part of the report deals with the appendix.

9. The ninth part of the report deals with the index.

10. The tenth part of the report deals with the bibliography.

11. The eleventh part of the report deals with the list of figures.

12. The twelfth part of the report deals with the list of tables.

13. The thirteenth part of the report deals with the list of symbols.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA



CONSIDERAÇÕES GERAIS: Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em perfeito estado de funcionamento e conservação, assim a locatária se compromete a devolvê-lo, findo o prazo contratual, independente de vistoria final.

VALOR PARA LOCAÇÃO: Considerando a localização do imóvel, o estado geral de conservação, o valor locativo inicial, estimado no mercado local é de R\$ 1.700,00 (hum mil e setecentos Reais), valor Máximo (limite superior) é de R\$ 1.900,00 (hum mil e novecentos Reais).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF): 11.903.351/0001-29
LOCATÁRIO

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 D/PA
Matricula 0101313

RESP. TÉC. PELO LAUDO
ENG. CARLOS AUGUSTO B. GOMES
CREA: 9122-D/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 - FACHADA FRONTAL INTERNA




FOTO 2 - FACHADA FRONTAL EXTERNA


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 D/PA
Matricula 0101313



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

010
M



FOTO 3 - SALA




FOTO 4 - COZINHA AMERICANA

Carlos Augusto
Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 D/P4
Matricula 0101313



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA




FOTO 5 - ÁREA DE SERVIÇO




FOTO 6 - QUARTO 1


Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 D/PA
Matricula 0101313



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

012
M



FOT 7 - QUARTO 2




FOTO 8 - QUARTO 3

Carlos Augusto Barbosa Gomes
Engenheiro Civil
CREA 9122 D/PA
Matrícula 0101313

