

Laudo de Vistoria

Descrição das condições gerais do imóvel

ENDEREÇO DO IMÓVEL: Tv: Sete de Setembro 692, Aparecida, no Município de Santarém, Estado do Pará.

- 1. **LOCALIZAÇÃO:** central (x) bairro () subúrbio ()
- 2. **PAVIMENTAÇÃO DA RUA:** Asfaltada Calçada: sim(x) não()
- 3. **TIPO DO IMÓVEL:** casa(x) prédio() apto.() conj.() sala() barracão(x) garagem () outro()
- 4. **TIPO DE CONSTRUÇÃO:** alvenaria(x) madeira() metálica() mista()
- 5. **TERRENO MURADO:** sim(x) não() **TIPO:** Alvenaria
- 6. **ÁREA ALUGADA:** 320 m² (área de terreno).

	TIPO	ESTADO
COBERTURA	cerâmica	ruim() regular() bom(x) ótimo()
CALHAS	PVC	ruim() regular(x) bom() ótimo()
FORRO	madeira	ruim() regular() bom(x) ótimo()
PISO	cerâmico	ruim() regular() bom(x) ótimo()
PAREDES INTERNAS	alvenaria	ruim() regular() bom(x) ótimo()
PINTURA GERAL	PVA	ruim() regular(x) bom() ótimo()
ESQUADRIAS	madeira	ruim() regular() bom(x) ótimo()
VIDROS	-	ruim() regular() bom(x) ótimo()
PORTAS	madeira	ruim() regular() bom(x) ótimo()
FECHADURAS	metálicas	ruim() regular() bom(x) ótimo()
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	ruim() regular() bom(x) ótimo()
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	ruim() regular() bom(x) ótimo()
SANITÁRIOS	-	ruim() regular(x) bom() ótimo()
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	-	ruim() regular() bom(x) ótimo()

7. OBSERVAÇÕES:

Casa adaptada a salas de atendimento.

Responsável Técnico
Rafael Queiroz Reis

Locador/Proprietário

Locatário