



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.196.563/0001-10



Monick Costa Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1519325630- PA

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 03/2023.

LÁUDO TÉCNICO PARA ANÁLISE DE EDIFICAÇÃO PARA LOCAÇÃO

- ✓ Endereço do imóvel: **Avenida Princesa Isabel, 379, CEP: 68670-000**
- ✓ Bairro: **Centro, Bujaru - PA**
- ✓ Proprietário: **Priscila Lima da Silva**
- ✓ Área Total: **660,97m²**
- ✓ Área Construída: **125,47m²**
- ✓ Uso do imóvel: **Institucional**
- ✓ Estado de Conservação do imóvel: **Bom**

DADOS DO IMÓVEL VISTORIADO E CONDIÇÕES DA CONSTRUÇÃO:

- **Implantação:** O terreno do imóvel é de 15,70m de frente por 42,10m de comprimento, totalizando 660,97m² e área construída de 125,47m², possuindo 8 cômodos, sendo 02 banheiros. Possui um recuo de mais de 2m da via, e está acima do nível da rua.
- **Estrutura:** Em concreto, não possuindo nenhuma patologia aparente, com isso sua segurança e estabilidades comprovadas.
- **Alvenaria:** Cerâmica, não havendo a presença de fissuras e manchas de umidade nas paredes e pisos.
- **Esquadria:** Portas e Janelas de madeira, em bom estado de conservação.
- **Revestimento:** Lajota cerâmica nos banheiros, reboco em argamassa nas demais paredes, todos em bom estado de conservação.
- **Instalação Elétrica:** Os quadros, tomadas e interruptores estão em bom estado de conservação.
- **Instalação Hidráulica:** As instalações estão em bom estado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.196.563/0001-10



Monick Costa Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1519325630- PA

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 03/2023.

- **Cobertura:** Em telhas de barro tipo colonial, com beiral de 0,70cm ao redor, em bom estado, sem nenhum vazamento.

Vistoriado o imóvel acima descrito, foi constatado que o mesmo se encontra em bom estado de conservação, com todos os seus pertences, utensílios e acessórios em perfeito estado de funcionamento e conservação. Declaramos ainda que sob a pena da lei, que o imóvel descrito está em conformidade com o LAUDO acima e atende as condições abaixo:

1. Não está localizado em área de risco;
2. Não está localizada em Áreas de Proteção Ambiental, várzeas ou áreas de preservação permanente (APP);
3. Apresenta preço compatível com a realidade mercadológica do município e região;
4. Apresenta boas condições de segurança, habitabilidade e higiene;
5. Está localizado em loteamento regular ou regularizado e liberado para construção;
6. Não é objeto de construção ou ampliação para efeitos da Lei Complementar 572/2015.
7. A atividade desenvolvida no local está de acordo com a lei de uso e ocupação do solo vigente;
8. Não se trata de ÁREA PÚBLICA;
9. Não se trata de área situada em faixas "non ædificandi", em conformidade com a lei de uso e ocupação do solo vigente.

✓ **O imóvel para fins de locação não residencial, foi avaliado com um preço médio de R\$ 1.500,00.**
Atenciosamente,

Bujaru - PA, 07 de Março de 2023.

Monick C. Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA - PA 1519325630

Monick Costa Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1519325630/PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.196.563/0001-10



Monick Costa Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1519325630- PA

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 03/2023.

• ANEXOS:



Foto 01: Fachada principal do imóvel



Foto 02: Fachada Secundária



Foto 03: Sala de espera



Foto 04: Sala 01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 05.196.563/0001-10



Monick Costa Marques da Silva
Engenheira Civil
CREA: 1519325630- PA

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 03/2023.

• ANEXOS:




Foto 05: Sala 02



Foto 06: Banheiro



Foto 7: Copa



Foto 8: Fundos