

RELATÓRIO TÉCNICO PEDAGÓGICO – ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Data: 28 de agosto de 2024

Local: Escola Nossa Senhora de Lourdes, Belém – PA

Técnicos Responsáveis: Thiago Santos

Destinatário: Jaqueline Rodrigues, Diretora de Educação – DIED/SEMEC

Contexto e Objetivo:

Este relatório é apresentado à Diretora de Educação, Jaqueline Rodrigues, com o objetivo de documentar o assessoramento técnico realizado na Escola Municipal de E.F. Prof. Alfredo Chaves, após um sinistro que resultou na interdição do prédio da escola devido ao desabamento de parte da estrutura. A ação se concentrou na busca e avaliação de um imóvel que possa servir de escola temporária durante o período de reforma, garantindo a continuidade das atividades escolares e minimizando a perda de aulas para os alunos.

Avaliação do Imóvel:

No dia 28 de agosto, pela tarde, após solicitação da Direção da DIED, me dirigi, juntamente com dois colegas do DEMA, além da diretora Socorro (Alfredo Chaves), para a Escola Nossa Senhora de Lourdes, situado na rua Padre Júlio Maria, número 810, no bairro do Cruzeiro, distrito de Icoaraci. Fomos recebidos pelo senhor chamado Kelson, responsável pela escola no turno da tarde.

Essa escola funciona atualmente apenas no turno da manhã, desde o ensino infantil até o final do fundamental.

OBSERVAÇÃO: o diretor da escola Nossa Senhora de Lourdes não tem interesse de locação no turno da manhã. O motivo é que ele não quer misturar os alunos da sua escola com os da Alfredo Chaves para evitar problemas.

Condições do Imóvel:

O prédio que visitamos apresenta as seguintes características e condições:

1. Entrada: Um espaço controlado por um porteiro, tendo catracas para passagem dos estudantes, corredores amplos, indicação das salas.

2. Bloco de salas:

3. Andar térreo (Bloco do Ensino fundamental): quatro salas de aula amplas onde funcionam turmas do ensino fundamenal, climatizadas, quadro branco grande, uma sala de informática com vários computadores, sala de coordenação e professores, tudo com limpeza e conversação ótimas.

4. Primeiro Andar (Bloco do Ensino Fundamental): no primeiro andar do prédio existem mais seis salas também em ótimas condições de uso para os estudantes.

5. Primeiro Andar (Bloco do Ensino Infantil): 8 salas voltadas para as turmas do ensino infantil.

ESPAÇO QUE A GESTORA SOCORRO PRETENDE ALUGAR:

6. Segundo Andar (Bloco da Educação Infantil): Existem duas salas que não estão sendo utilizadas desde a pandemia, mas que estão em boas condições para uso. Existe uma sala que é utilizada pela escola Nossa Senhora de Lourdes como sala de Multirecursos Funcionais, esta sala é utilizada todos os dias nos turnos da manhã e tarde.

7. Terceiro Andar (Bloco da Educação Infantil): Neste andar existem nove salas, sem climatização, sendo oito voltadas para sala de aula e uma, menor, que pode ser adaptada para recursos ou outros atendimentos.

Neste andar também tem banheiros para professores, banheiros para alunos, inclusive alguns com chuveiros.

. Espaços Externos:

- A escola possui um pátio enorme, todo limpo.
- Possui duas quadras, uma maior no pátio da escola e outra auxiliar, atrás da escola.
- Banheiros femininos e masculinos.

Conclusão e Recomendação:

A estrutura da Escola Nossa Senhora de Lourdes encontra-se em boas condições para receber as atividades escolares da Escola Municipal de E.F. Prof. Alfredo Chaves durante o período de reforma. A localização é privilegiada, com fácil acesso, rua asfaltada e com distância de 2,3 quilômetros da escola segundo o Google MAPS, o que favorece a transição dos alunos sem a necessidade de deslocamento para outro bairro.

Vale ressaltar que as salas precisam de climatização para o funcionamento. **Não existe espaço destinado para copa e cozinha.**

E o maior problema é que a escola está disponível para aluguel apenas nos turnos da tarde e noite, preterindo o turno da manhã.

No mais, a Escola Nossa Senhora de Lourdes atende as necessidades urgentes para retorno das aulas presenciais dos alunos da Escola Alfredo Chaves.

Documentação Complementar:

Anexamos ao relatório algumas fotografias que mostram as dependências do prédio que sugerimos para locação temporária (Anexo).



Thiago da Silva Santos
Tec. Ref. COEF

ANEXO

a) – Fotos



Entrada da Escola



Pátio da escola




Quadra da Escola



Segundo andar: 9 salas



Sala disponível 2º andar



Outra sala disponível 2º andar



Banheiros do segundo andar



Sala de informática



Sala em uso: ensino fundamental