

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO PRÉDIO



Foto 01 Fachada principal do imóvel vistoriado.



Foto 02 Área interna do galpão.



Foto 03 Cobertura metálica.




Foto 04 Presença de telhas transparente para clarear o ambiente.



Foto 05 Paredes rebocadas e pintadas.




Foto 06 Espaço interno do galpão.






	
Foto 07 Acesso ao pavimento administrativo.	Foto 08 Banheiro revestido.
	
Foto 09 Banheiro revestido.	Foto 10 Vestiário.
	
Foto 11 Espaço para adaptar a Copa.	Foto 12 Escada de acesso ao segundo pavimento.





Foto 13 Banheiro revestido.



Foto 14 Armários de madeira instalado para atender o administrativo.



Foto 15 Sala com piso cerâmico.




Foto 16 Veneziã com vidro com vista para o galpão.

