



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA ESCOLAR**



**RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO**

A equipe de Documentação e Inspeção através das técnicas Alice Cemeas, Ana Marta Silva e Silvana Virgolino realizaram visita no dia 26/11/13, ao imóvel localizado na Rua José Marcelino de Oliveira nº 43, Centro - com o objetivo de verificar as condições de uso do mesmo para a efetivação do contrato de locação e posterior funcionamento do **Programa Cidadão Digital**. O imóvel é edificado em 2 pavimentos (sendo o pavimento térreo em alvenaria e o pavimento superior em madeira de lei), possuindo **(10) dez salas de aulas, (04) quatro banheiros, (01) uma copa/cozinha, (01) um depósito, (01) uma área coberta e (01) uma área livre**. No espaço encontram-se os seguintes bens móveis: (30) trinta carteiras universitárias, (04) quatro ar condicionados, (01) uma mesa de escritório, (01) um freezer horizontal, (01) uma fogão, (01) uma mesa grande rústica com dois bancos de madeira de lei, (01) um cofre, (01) um balanço em armação de ferro com cadeiras de madeira, todos os bens encontram-se em razoável estado de conservação.

Ressalta-se que os espaços do imóvel, necessitam de uma revitalização, para atendimento adequado de toda comunidade interessada em formação digital.

**Ananindeua 26/11/13**

**Técnicas DALE.**

\_\_\_\_\_

**Alice da Silva Cemeas**

\_\_\_\_\_

**Ana Marta de S. Lima Silva**

\_\_\_\_\_

**Silvana Virgolino da Silva**