




Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: CAMINHÃO

MARCA: INTERNATIONAL

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2001

MODELO: 4.900

PLACAS: JUL 7209

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.

email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Fone: (94) 33261394



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim na máquina:

OBJETO DA VISTORIA: PATROL

MARCA: FIATALLIS

MODELO: 140 FG

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ESTADO GERAL DA MÁQUINA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com
Fone: (94) 32261394



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais,
passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: CAMINHÃO

MARCA: VOLKSWAGEN

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2000

MODELO: 15.180

PLACAS: Sem primeiro emplacamento.

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
MOTOR:	(X) Bom	() Regular	() Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: MOTO

MARCA: HONDA

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2001

MODELO: XLR 125

PLACA: JTY 3577

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
FREIOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ASSENTO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo

QUILOMETRAGEM: _____

OBSERVAÇÃO: _____

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Fone: (041) 2261204



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: MOTO

MARCA: HONDA

COR: PRETA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2006

MODELO: CG TITAN

PLACA: JVN 0475

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTO:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo

QUILOMETRAGEM: _____

OBSERVAÇÃO: _____

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com
Fone: (94) 33261394



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim na máquina:

OBJETO DA VISTORIA: PATROL

MARCA: VOLVO
MODELO: 710

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	☒ Bom	() Regular	() Péssimo
FREIOS:	☒ Bom	() Regular	() Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DA MÁQUINA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com
Fone: (041) 22261204



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: CAMINHÃO

MARCA: VOLKSWAGEN

COR: VERMELHA

ANO DE FABRICAÇÃO: 1991

MODELO: 14.220

PLACAS: JTQ 6737

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: CAMIONETE STRADA

MARCA: FIAT

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2011

PLACAS: OBX 4746

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim na máquina:

OBJETO DA VISTORIA: TRATOR

MARCA: CARTEPILLAR

MODELO: D6

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	() Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DA MÁQUINA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		

OBSERVAÇÃO: _____

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim na máquina:

OBJETO DA VISTORIA: CARREGADEIRA

MARCA: CASE

MODELO: W 20

COR: AMARELA

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
LATARIA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
MOTOR:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS
Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com
Fone: (041) 22261204



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: MOTO

MARCA: HONDA

COR: BRANCA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2002

MODELO: XLR 125

PLACA: JUD 1526

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
FREIOS:	☒ Bom	() Regular	() Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ASSENTO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo

QUILOMETRAGEM: _____

OBSERVAÇÃO: _____

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável


Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Fone: (041) 22261204



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: MOTO

MARCA: HONDA

COR: CINZA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2008

MODELO: CG FAN 125

PLACA: JVR 4964

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	☒ Bom	☐ Regular	☐ Péssimo
LATARIA:	☒ Bom	☐ Regular	☐ Péssimo
MOTOR:	☒ Bom	☐ Regular	☐ Péssimo
FREIOS:	☒ Bom	☐ Regular	☐ Péssimo
PINTURA:	☐ Bom	☒ Regular	☐ Péssimo
PNEUS:	☐ Bom	☒ Regular	☐ Péssimo
ASSENTO:	☐ Bom	☒ Regular	☐ Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	☐ Bom	☒ Regular	☐ Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	☐ Bom	☒ Regular	☐ Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Telefone: (043) 32261204



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: ÔNIBUS ESCOLAR

MARCA: IVECO

COR: AMARELA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2012

MODELO: CITYCLASS

PLACA: OFU 7221

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	() Regular	() Péssimo
LATARIA:	(X) Bom	() Regular	() Péssimo
MOTOR:	(X) Bom	() Regular	() Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
PINTURA:	() Bom	(X) Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	(X) Regular	() Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	(X) Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	(X) Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	() Regular	(X) Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.

email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Fone: (94)33261394



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: ÔNIBUS ESCOLAR

MARCA: IVECO

COR: AMARELA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2012

MODELO: CITYCLASS

PLACA: OSY 2790

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	☒ Bom	() Regular	() Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável

Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará.
email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com
Fone: (041) 2261394



Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais



LAUDO TÉCNICO MECÂNICO DE VISTORIA

Por solicitação do Departamento de Material, Patrimônio e Serviços Gerais, passo a descrever a vistoria feita por mim no veículo:

OBJETO DA VISTORIA: ÔNIBUS ESCOLAR

MARCA: IVECO

COR: AMARELA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2012

MODELO: CITYCLASS

PLACA: OSZ 2760

VISTORIA

PARTE ELÉTRICA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
LATARIA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
MOTOR:	☒ Bom	() Regular	() Péssimo
FREIOS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
PINTURA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PNEUS:	() Bom	() Regular	☒ Péssimo
FORRAÇÃO INTERNA:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ASSENTOS:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
PARTE MECÂNICA EM GERAL:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
ESTADO GERAL DO VEÍCULO:	() Bom	☒ Regular	() Péssimo
QUILOMETRAGEM:	_____		
OBSERVAÇÃO:	_____		

Rondon do Pará, 10 de julho de 2020.

WILLEM MESSIAS DE JESUS

Mecânico Responsável


Willem Messias de Jesus

Rua Gonçalves Dias, nº 400 – Centro – Rondon do Pará.



email: departamentomaterialpatrimonio@gmail.com

Fone: (94) 33761394

CAMINHÃO BASCULANTE INTERNATIONAL 4900
6X4, COR BRANCA, 2001 PLACA - JUL 7209





CAMINHÃO FUSCÃO 15180, COR BRANCA, 1991



CAMINHÃO VW 14220, VERMELHO – 1991 –

PLACA JTD 6737



PATROL VOLVO 710



MOTO HONDA XLR 125 – BRANCA – 2001
– PLACA – JTY 3577



**MOTO HONDA CG 125, PRETA – 2006 – PLACA JVN
0475**



TRATOR DE ESTEIRA D6 D CARTEPILLAR



HONDA CG 125 FAN – CINZA – 2008 – PLACA



JVR 4964



**CAMINHONETE ABERTA CABINE ESTENDIDA FIAT
PATROL FIATALLIS 140 FG**



CONTAINER ESTACIONÁRIO COM CAPACIDADE DE 1,20M DE LIXO COM CHAPA DE AÇO



**CONTAINER ESTACIONÁRIO COM CAPACIDADE DE
1,20M DE LIXO COM CHAPA DE AÇO**



5 MIL KILOS DE FERRO





5 MIL KILOS DE FERRO





CARREGADEIRA W20 CASE – AMARELO - 1989



**MOTO HONDA XLR 125 – BRANCA – 2002 – PLACA
JUD 1526**



**ÔNIBUS ESCOLAR – MARCA YVECO – MODELO
CITYCLASS – COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA –
PLACA – OSY 2790**



ÔNIBUS ESCOLAR – MARCA YVECO – MODELO CITYCLASS – COM
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PLACA – OFU 7221



**ÔNIBUS ESCOLAR – MARCA YVECO – MODELO CITYCLASS – COM
PLATAFORMA ELEVATÓRIA - PLACA – OSZ 2760**

