

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Relatório de Visita Técnica



Paragominas, 14 de setembro de 2021.

Solicitante:Secretaria Municipal de assistência social

Motivo da visita

Vistoria em imóvel de 02 pavimentos, o primeiro contendo 8 ambientes internos com recepção/atendimento, área de circulação, 03 salas, 02 banheiros e garagem. O segundo pavimento possui área externa sendo 02 varandas, e a área interna é composta por 03 quartos sendo 01 suíte, 02 banheiros, lavanderia, cozinha, sala de estar, sala de jantar, área de circulação e área de acesso.


Local

Rua Afonso Pena, s/nº, Bairro Angelim.

Objetivo

A finalidade da vistoria constitui na avaliação das estruturas e acabamentos incluindo instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimento e pintura de um imóvel com natureza mista, em boas condições ficando a ser analisado os itens abaixo relacionados:

1. Revestimento: substituição do revestimento cerâmico.
2. Pintura: pintura interna do pavimento 01 e pintura externa de todo o prédio.
3. Sistema elétrico: adequação das instalações elétricas de toda edificação.
4. Pavimentação: substituição do piso cerâmico de alguns ambientes.






Engº Civil Matheus Penna Santos

CREA: 1519218518PA

Setor de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Foto 01 Descrição: FACHADA 	Foto 02 Descrição: FACHADA LATERAL 			
Foto 03 Descrição: RECEPÇÃO/ATENDIMENTO 	Foto 04 Descrição: SALA 3 			
Foto 05 Descrição: GARAGEM 	Foto 06 Descrição: GARAGEM 			
 LUTAR. TRABALHAR E VENCER Rua Afonso Pena, S/nº, Bairro Angelim	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO <table border="1"> <tr> <td></td> <td align="center">set/21</td> <td align="center">PAG. 01</td> </tr> </table>		set/21	PAG. 01
	set/21	PAG. 01		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**


Foto 07 Descrição: GARAGEM 	Foto 08 Descrição: WC 	
Foto 09 Descrição: ACESSO 	Foto 10 Descrição: DORMITÓRIO 2 	
Foto 11 Descrição: SALA DE ESTAR/JANTAR 	Foto 12 Descrição: SANIT. 1 	
 LUTAR, TRABALHAR E VENCER Rua Afonso Pena, S/nº, Bairro Angelim	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
	set/21	PAG. 02





PRIMEIRO PAVIMENTO


[Handwritten signature]



PLANTA BAIXA
ESC 1/100

SEGUNDO PAVIMENTO

[Handwritten signature]



PARADE DE GESSO

PARADE DE ALVENARIA