

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

PARECER TÉCNICO 004/2022 – DEMENG

1. DADOS DO REQUERENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Assistência Social; Prefeitura Municipal De Água Azul Do Norte.

DOCUMNETO SOLICITANTE: Conselho tutelar.

ASSUNTO: Laudo técnico de avaliação (parecer técnico) referente às condições mínimas exigidas de ordens práticas e funcionais apresentadas no prédio onde funcionará a **CONSELHO TUTELAR**.

2. IDENTIFICAÇÃO:

EDIFICAÇÃO: Conselho tutelar.

LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Ozório, S/N, CEP 68533-000, Água azul do Norte/PA.

TAMANHO/QUANTIDADE: 300 m²

3. DATA DA VISTORIA:

A vistoria técnica no local foi realizada no dia 24 de fevereiro de 2022, pela parte da manhã por volta das 11:30 horas.

4. REALIZAÇÃO DO LAUDO:

Eng. Isaías Mateus de Medeiros Gesuino, CREA/PA Nº 151879502-1

5. DESCRIÇÃO PRÉVIA.

O presente documento tem como objetivo principal realizar uma avaliação referente às condições mínimas exigidas de ordens práticas e funcionais apresentados no **PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CONSELHO TUTELAR**, bem como a análise de seu valor locativo, para que a mesma possa atender aos interesses da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, com os devidos esclarecimentos e justificativas das conclusões finais.



6. OBJETO DA INSPEÇÃO:

Edifício residencial/comercial, com 2 (dois) quarto, 1 (um) salas, 1 (um) banheiro, 1 (um) cozinha, 1 (um) despensa, cobertura de telhas de cerâmica, piso cerâmico, forro em PVC, murado.

A edificação em um lote de 300 m² no que diz respeito ao valor locativo do prédio em questão, é sabido que muitas são as variantes incidentes no valor final da mesma, entre elas, localização, padrão da edificação, tamanho, idade, entre outros. Para o cálculo de intervalo de valores praticados das edificações neste município, se utilizara o chamado método por comparação direto e, portanto, se utilizara um custo de até R\$ 4,04/m² (quatro reais e quatro centavos por metro quadrado) para as construções com padrão de acabamento médio. Logo, para o prédio em questão, o custo de locação da mesma que é R\$ 1.100,00 (Um Mil e sem reais) é aceitável e justo.

7. CONCLUSÃO

Pela vistoria "in-loco" e mediante os estudos das condições de uso da referida edificação e demais análises realizadas, conclui-se e propõe-se:

A edificação está em boas condições de uso e habitação.

É O QUE NOS CABE RELATAR, A CONSIDERAÇÃO SUPERIOR.

ÁGUA AZUL DO NORTE – PA, 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

ISAIAS MATEUS DE MEDEIROS GESUINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 151879502-1

