

RELATÓRIO TÉCNICO-PEDAGÓGICO

1- IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO:

ESCOLA ANEXA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (EMEIF Solermo Moreira)

ENDEREÇO: Rua São Domingos, 521, Bairro da Terra Firme – CEP 66087-070 Belém-Pa.

DISTRITO: DAGUA

CÓDIGO DO INEP:15040985

GESTOR: Dionisio Oliveira Ferreira Junior

TELEFONE: 91 9802113546

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Josiane de Oliveira Menezes

TELEFONE: 988542824

EMAIL: brancofreitas14bis@gmail.com

TÉC. RESPONSÁVEL: Edelra de Jesus Nunes dos Santos.

2- OBJETIVO:

O presente relatório objetiva proceder quanto a avaliação pedagógica acerca da infraestrutura do imóvel como possibilidade de renovação para manter funcionamento da **ESCOLA ANEXA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (Sede EMEIF Solermo Moreira)** que atende 179 crianças da Educação Infantil, em período parcial.

3- DA COMPOSIÇÃO DE TURMAS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

O espaço educativo atende 08 turmas parciais de Educação Infantil.

Horário de atendimento parcial das turmas: de 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30

Faixa etária atendida: 02 a 05 anos. Número de crianças matriculadas: 179

Turmas atendidas: 08 turmas.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TURMAS 2024

Nº	TURMAS	QUANTITATIVO DE CRIANÇAS
01	M11101	19
02	M11302	16
03	M22101	24
04	M22302	23
05	J11101	24
06	J11302	26
07	J22101	25
08	J22302	22
08 TURMAS		179

Fonte: Sistema Integrado de Gestão Acadêmica/2024;

**Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil**

4- DA INFRAESTRUTURA DO PRÉDIO

O prédio é constituído de 02 pavimentos, sendo locado apenas o 1º pavimento. Construído em alvenaria, possui forro de laje, piso de cerâmica nas 04 salas de referência, 01 brinquedoteca, 03 banheiros, sendo 02 de criança e 01 de adulto, 01 pátio descoberto, 01 área coberta para recreação, 01 coordenação, 01 copa cozinha, 01 área ampla onde fica o refeitório, 01 quintal.

A infraestrutura do imóvel consta com as seguintes instalações:

04 salas de referência
01 coordenação
01 área descoberta
01 área coberta para recreação
03 banheiros
01 área ampla/ refeitório
01 quintal
01 brinquedoteca

5- DA ANÁLISE:

Ao analisar as atuais condições físicas do prédio, e de acordo com as necessidades pedagógicas, administrativas e de biossegurança, para o funcionamento da unidade escolar, sinalizamos aqui que há desnível do piso da 3ª sala e precisa de placa de identificação. Para além destas observações, o espaço encontra-se limpo e organizado.

Outro ponto relevante para a locação é a localização que atende a demanda da comunidade do bairro da Terra Firme e suas adjacências, para assegurar o atendimento às 179 crianças matriculadas,

6- DAS OBSERVAÇÕES TÉCNICAS PEDAGÓGICAS:

O imóvel apresenta condições pedagógicas regulares de funcionamento, contudo pontuamos recomendações para melhor qualificar o atendimento a comunidade escolar:

6.1 Ao Proprietário

01	Reparos no piso da 3ª sala.
-----------	-----------------------------

**Diretoria de Educação
Coordenação de Educação Infantil**

7- DA ANÁLISE CONCLUSIVA:

Considerando o exposto, bem como ao analisar as atuais condições físicas do prédio proposto para locação, em consonância com as necessidades pedagógicas e de biossegurança para o pleno funcionamento do Anexo São Francisco de Assis (Escola Sede EMEIF Solermo Moreira), verificamos ser possível a renovação do contrato de locação do imóvel, conforme atendimento das recomendações sinalizadas. Porém, quanto a questões estruturais específicas e a revisão elétrica, necessita da avaliação pela equipe técnica de engenharia desta SEMEC, de forma que subsidiem as recomendações ao proprietário e demais decisões superiores. Esta Coei é favorável ao contrato de locação para o ano letivo de 2025.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2024.

Edelra de Jesus Nunes dos Santos
Mat.0411353-012
Técnica de Referência
COEI/DIED/SEMEC

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL

FACHADA



ÁREA DESCOBERTA



SALÃO



COORDENAÇÃO



DEPÓSITO



COZINHA



BRINQUEDOTECA



REFEITÓRIO



SALA

