



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA À CLÍNICA MASTER DIAGNÓSTICO.Itda

A Clínica Master Diagnostico, localizada em Capanema na Av. João Paulo II, 424 – Centro, possui estrutura física para realização de exames de diagnóstico por imagem, sendo, além da sala de espera e recepção mais duas salas para realização de ultrassonografia, uma sala para ressonância magnética com sala de revelação, uma sala para densitometria óssea, uma sala para raio-X, uma sala para tomografia computadorizada, uma sala para observação e mapeamento cerebral, todas equipadas e em conformidade com as normas do Ministério da Saúde, ANVISA e CFM.

Parecer:

Adequada para o fim a que se propõe.

Salinópolis, 12 de janeiro de 2015.

Delmira Borges Teixeira Lopes

AUTORIZADORA / AUDITORA - SEMUSS

CNS: 170497146050002

CPF: 061.469.532-53 - CRM: 2635

Delmira Lopes

Delmira Borges T. Lopes

Médica Autorizadora-SEMUSS

[Handwritten signature]
12.01.2015