

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA CNPJ: 04.144.150/0001-20

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL

FOLHA RESUMO

Bem Avaliados Imóvel Comercial

Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Memorando: 0281/2025-GAB/SEMEC

Proprietário: NÃO INFORMADO

Objetivo: Contrato de Locação

Endereço completo do imóvel:

Cidade: Xinguara/Pa

Avenida: B, QD 11, LT 27, S/N.

Bairro: Jardim América

Área do terreno: 250,00m² (valor aproximado obtido através de imagens de satélite)

Área construída: 97,00m² (valor aproximado obtido através de imagens de satélite)

Método Utilizado: Método comparativo de dados do mercado

Resultado da Avaliação:

Valor de Mercado de venda do Bem: Não obtido Valor de Aluguel mensal do Bem: R\$1.500,00

Grau de fundamentação: Pesquisa de imóveis semelhantes na região

Xinguara – PA, 16 de junho de 2025

Wallynson Calazans Viana

Engenheiro Civil – Crea: 1522748458PA coordenador municipal de avaliação de imóveis Decreto Nº 447/2025



1. SOLICITANTE

O presente Laudo Técnico de Inspeção Predial foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Xinguara.

.

2. FINALIDADE

Este laudo tem por finalidade avaliar se o valor do aluguel cobrado está dentro do praticado no mercado e nada a mais do que isso.

.

3. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Nenhuma documentação do imóvel foi disponibilizada para o avaliador cabendo a outros departamentos avaliá-los.

4. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL AVALIADO

O imóvel está na zona urbana, localizado na Rua Cecília Meireles, centro no Município de XINGUARA, Estado do Pará.

4.1 Região

- Vocação predominante: Comercial;
- Classe social predominante: média;
- Relevo: Plano;
- Polos de atratividade da região: Comercio e residências;
- Melhoramentos públicos no entorno: arborização; comércios e serviços diversos.

4.2 Terreno

- Uso: Comercial/Residencial;
- Topografia: Plana;
- Formato: retangular;
- Tipologia: Entre estabelecimentos comerciais e residenciais;
- Frente: Aproximadamente 10,00m;
- Laterais: Aproximadamente: 25,00m



- Área do terreno: Aproximadamente 250,00m²
- Pouco acima do nível do logradouro;
- Infraestrutura: coleta regular de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de dados, comunicação e televisão, águas pluviais; edificada.
- Coeficiente de aproveitamento: A construção ocupa aproximadamente 40,00% da área do terreno.

4.3 Vistoria

Trata-se de uma edificação residencial composta de 1 sala, 1 cozinha, 1 lavanderia e 1 banheiro social, 1 garagem, 3 dormitórios

O prédio residencial será utilizado como a estrutura da CASA DE APOIO AOS PROFESSORES.

A edificação apresenta-se em boas condições para o uso, sem defeitos e danos aparentes.

4.4 Registro Fotográfico

Abaixo mostramos algumas fotos da edificação, para identificar algumas características da mesma. Não encontramos nada que possa comprometer o habite-se imediato.







IMAGEM 2: VISTA A DIREITA



IMAGEM 3: VISTA A ESQUERDA





IMAGEM 4: VISTA INTERNA





IMAGEM 5: BANHEIRO SOCIAL





IMAGEM 6: SALA



IMAGEM 7: COPA



IMAGEM 8: DORMITÓRIO 01



IMAGEM 9: DORMITÓRIO 2



IMAGEM 10: DORMITÓRIO 3



IMAGEM 11: LAVANDERIA



IMAGEM 12: VISTA INTERNA SENTIDO A RUA



5. DIAGNÓSTICO DE MERCADO

Os imóveis semelhantes ao avaliado na região estão sendo alugados atualmente sem maiores dificuldades e o segmento apresenta, na região, certo equilíbrio entre os níveis de oferta e de demanda de imóveis semelhantes. Portanto, considera- se que o imóvel avaliado possui uma procura de média para alta para locação.

A região onde se situa o imóvel apresenta densidade urbana que pode ser classificada entre média e alta e possui alto potencial de ocupação; a quantidade de ofertas de imóveis similares é baixa, devida a alta ocupação. Existem cerca de 2 empresas imobiliárias atuando na cidade das quais pôde-se obter valores de imóveis semelhantes e também através de inúmeros proprietários que possuem seus imóveis alugados de forma particular.

6. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS

A presente avaliação foi realizada pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, o qual identifica o valor de mercado de forma dedutiva sem muito tratamento técnico dos atributos dos elementos amostrais comparáveis, constituintes. Através de dados obtidos foi levantado uma média dos valores e de forma empírica deduzido se o valor cobrado está dendo dos parâmetros de mercado local

7. DADOS UTILIZADOS, TRATAMENTO DOS DADOS IDENTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS

Foram pesquisados inúmeros outros imóveis de caráter semelhante na região através de pesquisa em site de locação, em imobiliárias e através de outros proprietários particulares de imóveis de locação e chegado a uma média geral de valores cobrados para esse tipo de edificação.

8. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Para este imóvel foi cobrado pelo proprietário um valor de aluguel de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e observando-se as características do mercado imobiliário analisado, conclui- se que o valor cobrado está dentro do valor normal para tal edificação sem nenhum valor abusivo.

9. ENCERRAMENTO

Nada mais tendo a acrescentar, o presente trabalho é encerrado com 13 páginas impressas, sendo a última assinada pelo sistema GOV.BR.

Xinguara – PA, 16 de junho de 2025

Wallynson Calazans Viana
Engenheiro Civil – Crea: 1522748458PA
coordenador municipal de avaliação de imóveis
Decreto Nº 447/2025