TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018

TRABALHO REALIZADO EM 5 ESCOLAS DE ANAPU

ANEXOS



ANEXO 3

Unidade Escolar: EMEF SANTA JULIA (ANAPU)

Código do INEP: 15107922

Endereço: Vicinal do Santana – Km 07 **Bairro: Rural**

Município: Anapu **Data da Visita: 10/05/2018**

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

As instalações elétricas encontram-se em fase de ampliação para colocar em funcionamento as centrais de ar-condicionado, segundo relato do acompanhante no momento da visita.

2 – SALAS DE AULA

Piso desgastado

Pintura danificada

Janelas danificadas

Lâmpadas ausentes

Forro ausente

Fiações improvisadas

Mobiliário danificado

Ventilador danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Obs: laboratório desativado.

Piso danificado

Mobiliário inadequado

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA

Observação: Não há biblioteca.

5 – BANHEIROS

Problemas com chuveiro(s)

Lâmpadas ausentes



Forro ausente

6 – REFEITÓRIO

Observação: Não há refeitório.

7 – COZINHA

Botijão de gás em ambiente interno

Tela de proteção na abertura externa ausente

Obs.: Ausência de extintores de incêndio e exaustor.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Exaustor inexistente / Tela de Proteção

9 – QUADRA ESPORTIVA

Obs.: Não há quadra esportiva.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)

Obs.: Sem ocorrências.

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)

Piso danificado

Pintura danificada por infiltração

Lâmpadas queimadas

Restrição/limitação de acesso para PcD

12 – SEGURANÇA

Não há estrutura de fechamento externo, cerca elétrica e concertina ausentes

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio e nem sistema de CFTV.