

TCMPA NAS ESCOLAS

POR UMA EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

RELATÓRIO 2018

TRABALHO REALIZADO EM 5 ESCOLAS DE
ANAPU

ANEXOS



ANEXO 5

Unidade Escolar: CFR DOROTHY STANG

Código do INEP: 15226859

Endereço: Br-230 – Km 125 – ATM/MBA

Bairro: Rural

Município: Anapu

Data da Visita: 11/05/2018

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE ESCOLAR POR AMBIENTE

1 – INFORMAÇÕES INICIAIS DA UNIDADE ESCOLAR

As instalações elétricas encontram-se em fase de ampliação para colocar em funcionamento as centrais de ar condicionado, segundo relato do acompanhante no momento da visita.

2 – SALAS DE AULA



Janelas danificadas



Infiltrações



Lâmpadas queimadas



Forro danificado



Fiações expostas



Mobiliário danificado

3 – LABORATÓRIO/SALA DE INFORMÁTICA

Obs.: Desativado.

4 – BIBLIOTECA / SALA DE LEITURA



Iluminação insuficiente por ausência de luminárias e lâmpadas queimadas.



Lâmpadas queimadas

5 – BANHEIROS



Piso danificado



Porta ausente



Lâmpadas queimadas

6 – REFEITÓRIO



Lâmpadas ausentes e
Instalações sanitárias e/ou vestiários em
comunicação direta com o refeitório.



Ventilador ausente


7 – COZINHA



Porta danificada



Lâmpada ausente, fiações improvisadas e existência de ventilador.




Tela de proteção na abertura da externa ausente.



Botijão de gás em ambiente interno

Obs.: Ausência de extintores de incêndio e exaustor.

8 – DEPÓSITO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Lâmpadas queimadas / inexistentes



Espaço reduzido, ventilação insuficiente e lâmpadas ausentes

Obs.: Ausência de Exaustor.

9 – QUADRA ESPORTIVA



Quadra descoberta



Pintura e marcação de linhas desgastadas



Tabelas e aro de basquete inexistente



As bolas utilizadas são antigas e encontram-se danificadas.

Utilização de apenas 1 bola na prática de esportes.



Piso danificado

Observações:

1. Vestiário sendo utilizado para outras finalidades;
2. Inexistência de rede de vôlei, aros (bambolês), bola de basquete, colchonete e cones.

10 – ÁREA ADMINISTRATIVA (diretoria, secretaria, sala dos professores e outros)



Lâmpadas queimadas / inexistentes

11 – ÁREA EXTERNA / CIRCULAÇÕES (calçada, pátio externo, corredores e áreas não edificadas)



Necessidade de poda de árvore



Queda de reboco e piso danificado



Vazamentos



Pintura danificada e Infiltrações



Necessidade de capinação



Forro danificado



Lâmpadas queimadas e ausentes

12 – SEGURANÇA



Cerca elétrica ausente, concertina e não há estrutura de fechamento externo

Obs.: Não possui sistema de combate a incêndio e nem sistema de CFTV.